

FICHE DE REMARQUES

Exploitant : CARRIERE C B A N° 064 01214		Site inspecté : MONTMAUR		Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		Date de l'inspection : 20 SEPTEMBRE 2006		Date de l'inspection : 20 SEPTEMBRE 2006	
Signature de l'inspecteur  P. GALVAIN		Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature  S. GENARO		L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection	
Remarques de l'inspecteur : Visite de la carrière en partie sommitale : Conditions de remise en état à discuter avec la commune de MONTMAUR lors du comité de suivi prévu le 25/09/2006. - deux bassins de déversoir d'orage ont été réalisés de part et d'autre du concasseur primaire (profondeur finale 7,50 m). Ouvrages destinés également à la récupération des blocs dévalant du front de taille. Intervention de l'O.E.P. (prévençem) en novembre 2005. Mesures d'empoussièrement réalisées en août 2006 à communiquer. Contrôle des installations électriques réalisées au mois de février 2006. Les garanties financières seront à réactualiser dans le courant de l'année 2007.		Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): - Sa pecheire, nrite est piece 2.15.11/2006 - rapport de G.H.S.E pour les mesures de 29 au 31/07/2006 - rapport de l'Agence du 12/01/2007 joint			