

## Note interne de visite d'inspection

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>PACA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GS:</b>                                       | <b>Subdivision de :</b> Manosque | <b>Date:</b> 25/06/2007       |
| <b>Inspecteurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Thomas LEFEVRE                                 |                                  |                               |
| <b>Exploitant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : PERASSO                                        |                                  | <b>Code GIDIC</b> : 064.04197 |
| <b>Site inspecté</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : carrière de Valensole – Ile du Chat            |                                  | <b>A ou D</b> : A             |
| <b>Activité</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : extraction de matériaux                        |                                  | <b>Priorité</b> : P1          |
| <b>Objet de la visite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : récolement des prescriptions environnementales |                                  |                               |
| <b>Présentation du site inspecté</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                  |                               |
| <b>Description succincte des installations inspectées</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                  |                               |
| <p>Carrière</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                  |                               |
| <b>Contexte environnemental et socio-économique</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                  |                               |
| <p>Située en bordure de Durance.<br/>Carrière de matériaux alluvionnaires remblayée avec les matériaux de la carrière de Clarency (poudingues)</p> <p>Fait l'objet d'un recours déposé par le Comité de sauvegarde du site de Clarency (débouté en référé suspension)</p>                                 |                                                  |                                  |                               |
| <b>Évolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs, ....)                                                                                                                                                         |                                                  |                                  |                               |
| <p><i>Montée en puissance progressive dans l'attente de la décision sur le recours au fond.</i></p> <p><i>Perspective d'un transport des matériaux par bande transporteuse vers les installations Lazard situées de l'autre côté de la Durance (dépend de la construction ou non du nouveau pont)</i></p> |                                                  |                                  |                               |

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Prescriptions environnementales : poussières, phasage, clôture, mesures de bruit.

- Documents consultés

arrêté préfectoral

- Lieux visités

Carrière + réfectoire et sanitaires

- Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Carrière exploitée dans le respect de la réglementation.  
L'écart relevé devra faire l'objet d'un APC.

À suivre avec la montée en puissance en 2007-2008

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ... ]

M. FERRER – directeur de Perasso et directeur technique

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

| N° fiche | Commentaires (soldée?- évolution ?) |
|----------|-------------------------------------|
| 1        | En cours                            |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |