

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 84</b>	<b>Subdivision de : Avignon 4</b>	<b>Date: 23 juillet 2007</b>
<b>Inspecteur</b>	: Gilbert POULENARD		
<b>Exploitant</b>	: SAS TEYSSIER Père et Fils		<b>Code GIDIC</b> : 064.1280
<b>Site inspecté</b>	: VAISON LA ROMAINE - lieu-dit "Les Roussillons"		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: carrière de roches massives et installation de traitement de matériaux		<b>Priorité</b> : P2
<b>Objet de la visite</b>	: inspection approfondie		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p><u>Itinéraire de la visite</u> :</p> <p>Depuis l'accès principal jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en longeant la zone remise en état, et en empruntant la piste reliant le carreau actuel à la partie supérieure du site.</p> <p><u>Zones et/ou installations inspectées</u> :</p> <p>Ancienne zone exploitée, zone en cours d'exploitation et piste d'accès à la partie supérieure du site.</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>La première exploitation de matériaux sur le site remonte au début des années 70.</p> <p>L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les déchets sont triés et enlevés régulièrement (échéance de 3 mois à un an),</li> <li>- les pistes sont arrosées régulièrement en fonction des besoins à partir d'une citerne équipé d'un asperseur.</li> </ul> <p>L'entreprise emploie à ce jours 4 salariés, dont 2 à temps partiel, uniquement lors des tirs de mines.</p> <p>Sur le site se trouve un bungalow avec WC, vestiaires, et coin repas; le siège de la société situé à environ 2 km est équipé de douches.</p> <p>Il y a en permanence au moins un secouriste sur le site, il existe une armoire à pharmacie complète situées dans le bungalow ou sont également affichés les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail.</p> <p>Les horaires de fonctionnement vont de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h, sur des périodes d'environ 4 semaines chacune, deux à trois fois par an.</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
Aucun projet pour l'instant.			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires de la fiche de remarques établie à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (analyses d'eau, extincteurs, bruits, poussières,) et de prévention - document de suivi de l'extraction justifiant de la hauteur des fronts de taille.

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 12/05/2008.  
Les travailleurs isolés sont équipés de radio PTI .

### Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Exploitation correctement tenue et bien gérée

Bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables (exploitant assisté d'un bureau d'études).

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les observations formulées ont été prises en compte, assorties, pour certaines d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 23/07/2007.

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Guillaume TEYSSIER, gérant de la société et directeur technique,  
Stéphane RAFFINET, chef de carrière,  
Michel DENGLOS, ingénieur conseil et directeur d'Etude Environnement.

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Aucun écart à la réglementation décelé lors de la précédente visite
	Toutes les remarques formulées ont été prises en compte