


**FICHE DE REMARQUES**

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SMA ENVIRONNEMENT En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement.	Site inspecté : la Vautubrière Date de l'inspection : 2 juin 2006 Représentant de l'exploitant Nom, fonction et Signature Philippe LAURENT 
---	---


Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Le plan est en cours de réalisation, vous l'aurez dans la première quinzaine de juillet merci pour votre compréhension.

Le marquage est en cours de réalisation et sera terminé fin juin.

Les capacités des bassins ont été remplis au maximum de même pour les atermes.

Remarques de l'inspecteur :

Signature de l'inspecteur  


Demande service menu de secours

\* Sur plan format A3


- position de bassins - (volume utiles)
- position des aires de coagulation
- position des atermes & volumes utiles
- aires d'atterrissage

\* Marquage des atermes → 3 réservoirs A. B. C.

\* L'insert du 24/5 et 30/5.  
 débit poteau entrée site = 75 m<sup>3</sup>/h  
 patis fonction - mais variable

Il faut maintenir les atermes et bassins au maximum de leur capacité

Exploitant : SNA Environnement	Site inspecté : La Vantière	Date de l'inspection : 2/6/06
<p>Remarques de l'inspecteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménager les abords des berrins pour réaliser un accès comme prévu. sous 15 jours.</li> <li>- Après la période estivale, curer et nettoyer tous les berrins.</li> <li>- Réaliser une étude pour définir les capacités réelles (débit - permis) du réseau d'incendie alimenté par le SEA.</li> <li>- Si le débit peut être suffisant, envisager un 4<sup>ème</sup> poteau au Nord du site à l'Est du D.</li> </ul>	<p>Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):</p> <p>L'aménagement des accès a été réalisé</p> <p>Le curage est programmé pour le mois d'octobre 06.</p> <p>Une étude est en cours mais la probabilité d'installer un 4<sup>ème</sup> poteau est minime.</p>	

Exploitant : <i>SMA Guvromement</i>	Date de l'inspection :
Remarques de l'inspecteur :	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):
<p>- le débroussaillage interne du site est réalisé (Art 8.2.9.4)</p> <p>- le débroussaillage externe doit être réalisé rapidement (art. 8.2.9.5)</p> 	<p>le débroussaillage a été effectué (interne et externe)</p>