

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Manosque	Date: 11/12/2006
Inspecteurs	: Thomas LEFEVRE		
Exploitant	: CBA		Code GIDIC : 064.02226
Site inspecté	: carrière de Curbans		A ou D : A
Activité	: extraction de matériaux		Priorité : P2
Objet de la visite	: inspection annuelle (RGIE, environnement)		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Carrière de matériaux alluvionnaires. Extraction à la pelle mécanique (1 engin) et transport des matériaux par tombereaux (5 engins) jusqu'aux installations de traitement. Travaux d'extraction et de transport réalisés par une entreprise extérieure. Installations de traitement totalement rénovées en 2006. Fonctionnement par campagnes de 3 mois.			
Contexte environnemental et socio-économique			
Pas de sensibilité environnementale particulière sur cette carrière. Stabilisation de la situation économique depuis le démarrage de l'extraction en 2005. (CBA a du acheter des matériaux à un autre carrier pendant 18 mois en attendant l'AP d'autorisation)			
Évolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)			
Attente validation des phases 3 et 4 par le SMAVD, conformément aux dispositions de l'AP. Ensuite, validation ou non par APC.			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Extraction, traitement des matériaux

- Documents consultés

Dernier rapport de l'OEP.

Plan de prévention avec EE chargée de l'extraction.

- Lieux visités

Carrière et installations de traitement

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation dans des conditions satisfaisantes, situation administrative des installations de traitement à confirmer.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M. GENNARO – directeur CBA et directeur technique

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)