

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 11 décembre 2007
Inspecteur	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: Carrière de Saint Gens		Code GIDIC : 064. 02053
Site inspecté	: Le Beaucet		A ou D : A
Activité	: carrière de pierre de taille et pierres à bâtir		Priorité : P 3
Objet de la visite	: visite approfondie		Référ. courrier : SS 1572
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p><u>Itinéraire de la visite</u> :</p> <p>Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état, et en longeant la clôture qui entoure le site.</p> <p><u>Zones inspectées</u> :</p> <p>Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction et zones remises en état, ainsi que les divers locaux (bureau, toilettes, vestiaires et espace dédié aux repas).</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>La première exploitation de matériaux sur le site remonte <u>au milieu du XIX^{ème} siècle</u> (carrière souterraine).</p> <p>L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le matériel utilisé (1 chargeur) est assez récent (1996), son remplacement est prévu en 2008, - le stockage d'hydrocarbures (cuve de 2000 litres dans un container) est associé à une cuvette de rétention, - la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site., - l'ensemble de l'activité de traitement de la pierre (sciage, taille et polissage) a été transféré en 2006 dans un nouveau bâtiment situé à Cabrières d'Avignon, ce qui réduit considérablement les nuisances de bruit et de poussière sur le site. <p>L'entreprise emploie 3 salariés sur le site, dont deux habilités à conduire les haveuses - rouilleuse.</p> <p>L'établissement est équipé d'un lavabo, d'une douche, d'un WC, de quatre vestiaires et d'un local servant de réfectoire. Il y a 2 extincteurs répartis sur le site et un dans le chargeur, et toujours au moins un secouriste sur le site. Il existe une trousse à pharmacie située dans le local servant de réfectoire, les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence au même endroit.</p> <p>L'entreprise a édité le 16 juillet 2003 un livret de sécurité reprenant, notamment, les titres du RGIE; ce document de 20 pages a été remis à l'ensemble du personnel.</p> <p>Les horaires de fonctionnement sont de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....</i>)			
<p>Il est prévu d'abandonner la partie sud - ouest du site, remise en état depuis des années, et sur laquelle se trouvait les installations de traitement de la pierre transférées en 2006; à noter que le terrain appartient à l'entreprise Serre qui exploite une carrière identique, mitoyenne du site au sud ouest.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (extincteurs, bruits, électricité) et de prévention, document relatif à l'extraction par havage, livret de sécurité.

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 13/06/2009.

Aucun accident relevé en 2006.

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation tenue de manière correcte, et gérée convenablement.

L'exploitant a une connaissance satisfaisante des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assortis, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusions de l'inspection en ce sens est proposée le 05/12/2007.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Olivier JAROSZEK, directeur technique,
Eric Vialette, chef de carrière,
Pierre Toullic, responsable foncier et administratif.

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)

Pas d'écart relevé lors de la dernière visite

Les observations formulées en 1997 ont été prises en compte par l'exploitant.