

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 31/05/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 22/05/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

VOIRIOT

carrière de BLEURVILLE

Références : S-26-538RP

Code AIOT : 0003013164

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/05/2026 de la carrière implantée au lieu-dit " Noirmont " à Bleurville (88410). L'inspection a été annoncée le 05/05/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a pour objectif de vérifier les actions correctives mises en place suite aux constats réalisés lors de la visite du 12 octobre 2023.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VOIRIOT
- lieu-dit " Noirmont " 88410 Bleurville
- Code AIOT : 0003013164
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non
- Carrière

La carrière de BLEURVILLE est une ancienne carrière qui avait été remise en état en 2014.

La société VOIRIOT a sollicité la réouverture de la carrière. Celle-ci a été autorisée par l'arrêté préfectoral n° 43/2022 du 17 juin 2022.

Cette carrière est exploitée par campagnes de quelques mois par an.

Le référentiel de contrôle est le suivant :

- l'arrêté préfectoral n° 43/2022 du 17 juin 2022 autorisant la société VOIRIOT à exploiter une carrière de granite à ciel ouvert à BLEURVILLE.

Thèmes de l'inspection :

- Sécurité/sûreté

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
2	Suivi écologique	Arrêté Préfectoral du 17/06/2022, article 2.1.2.5	Demande de justificatif à l'exploitant	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Extraction des matériaux	Arrêté Préfectoral du 17/06/2022, article 3.5	Susceptible de suites	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de l'inspection, il a pu être constaté que :

- les fronts de tailles ont été sécurisés en supprimant le surplomb, et en interdisant leur accès par des roches ;
- le suivi écologique est mis en place avec le passage d'un écologue.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Extraction des matériaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/06/2022, article 3.5
Thème(s) : Risques accidentels, sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : <ul style="list-style-type: none">• lors de la visite d'inspection du 12/10/2023 ;• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites.
Prescription contrôlée : <p>Les fronts ainsi que les tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs [...].</p>
Constats : <ul style="list-style-type: none">• <u>Visite du 12 octobre 2023 :</u> <p>Lors de l'inspection, il a été constaté des surplombs liés à une exploitation ancienne de la carrière. Cette carrière est exploitée par campagne.</p> <p>Il est demandé à l'exploitant de mettre en sécurité ces zones dans un délai de 3 mois : limiter l'accès par des merlons ou stocks de matériaux, et remanier ces fronts de tailles lors des prochaines campagnes d'extraction.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Visite du 22 mai 2026 :</u> <p>L'exploitation de la carrière est réalisée par campagnes plus ou moins importantes selon les années et les marchés locaux.</p> <p>Le front de taille présentant un surplomb lors de la visite précédente à été retravaillé afin de ne plus présenter de surplomb.</p> <p>L'exploitant a sécurisé l'ensemble des fronts de tailles en limitant leurs accès par la mise en place de roches comme le montrent les photos ci-jointes en annexe.</p>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Suivi écologique

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/06/2022, article 2.1.2.5
Thème(s) : Autre, faune - flore
Prescription contrôlée : Un programme de suivi est élaboré dès l'obtention de l'autorisation, comprenant les objectifs de suivi, les modalités, les critères, la fréquence, le nombre de passage par année de suivi, les périodes de passage, le protocole de collecte des données. Ce programme de suivi est à mettre en place durant toute la durée d'exploitation de la carrière. Le programme de suivi comporte a minima : <ul style="list-style-type: none">• la mise en œuvre et l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement ;• le suivi de la population d'espèces protégées présentes aujourd'hui et de celles qui arriveraient sur le site ;• le suivi de l'évolution des habitats d'espèces ;• le suivi des espèces exotiques envahissantes. Une fois élaboré, le programme de suivi doit être transmis à la DREAL pour validation sous un délai 3 mois. À la fin de chaque année de suivi, un compte-rendu est rédigé et transmis à la DREAL, avant le 31 mars de l'année suivante. Le compte-rendu porte sur les actions de suivi, leur efficacité et sur les éventuelles mesures correctrices.
Constats : L'exploitant a transmis le programme de visite en février 2025. Le programme comporte l'ensemble des points sollicités par l'arrêté préfectoral. Le passage de l'écologue a été réalisé courant mai 2026 avant la reprise de l'exploitation de la carrière. Ce passage a fait l'objet d'un rapport transmis à l'exploitant. Lors de l'inspection, il a pu être constaté la présence de grenouilles dans les mares.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre le rapport de suivi des mesures écologiques.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant
Proposition de délais : 1 mois