



**PRÉFET  
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Bourgogne-Franche-Comté**

Unité Interdépartementale 39-71  
1 rue Georges Feydeau  
71100 Chalon Sur Saone

Chalon-sur-saône, le 15/01/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/12/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES**

3, rue de l'île Macé  
44400 Rezé

Références : EF/MV/2024/C\_194  
Code AIOT : 0003301816

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/12/2024 dans l'établissement SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES implanté 17 rue de l'Argentique ZI Saôneor 71530 Fragnes-La Loyère. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'effectue dans le cadre des suites de l'inspection du 15 juillet 2021.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES
- 17 rue de l'Argentique ZI Saôneor 71530 Fragnes-La Loyère
- Code AIOT : 0003301816
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Oui

Le site de Fragnes - La Loyère de la société SGT est spécialisé dans la production par injection d'articles en PET recyclé. Il comprend notamment 6 presses à injecter et emploie une quarantaine de salariés pour une production d'environ 12 000 t/an.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'établissement est bien tenu.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Liste des installations	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.1	Sans objet
2	Liste des installations	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.1	Sans objet
3	Consistance des installations autorisées	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.4	Sans objet
4	Déchets produits par l'établissement	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 5.1.7	Sans objet
5	Circulation dans l'établissement – accès	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.2.5	Sans objet
6	Comportement au feu	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.3.1	Sans objet
7	Conformité au dossier de demande d'autorisation	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.3	Sans objet
8	Entretien des moyens d'intervention	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.7.2	Sans objet
9	Résistance au feu	Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.3.1.1.2	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les non-conformités observées lors de l'inspection du 15 juillet 2021 sont levées.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Liste des installations**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.1
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nature des installations
<b>Prescription contrôlée :</b>
Extrait liste des installations classées : Rubrique 2662-2 (enregistrement) :

- 1808 m<sup>3</sup> de granulés composé de 4 silos de 300 m<sup>3</sup> (PET)
- 1 silo de 300 m<sup>3</sup> (rPET)
- 308 m<sup>3</sup> en big-bag (rPET)

**Constats :**

Lors de la visite d'inspection du 15 juillet 2021, l'état des stocks mentionnait 259 big-bags de résine, dont le standard moyen est de 1,584 m<sup>3</sup>, soit 410 m<sup>3</sup>. En outre, le stockage de 300 big-bags de plastiques en extérieur est constaté au sud-est du site, soit environ 476 m<sup>3</sup>. Ce stockage extérieur n'est pas autorisé par l'arrêté préfectoral.

Il n'y a plus de stockage à l'extérieur des bâtiments.  
Pour ce faire, l'exploitant a pris les mesures suivantes :

- extension du bâtiment de stockage
- appel à des prestataires pour des stockages à l'extérieur du site.

Le jour de l'inspection, les quantités stockées étaient inférieures à celles autorisées.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Liste des installations**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.1

**Thème(s) :** Situation administrative, Nature des installations

**Prescription contrôlée :**

Rubrique 1510

**Constats :**

Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, une demande de compléments a été faite : La rubrique 1510 (entrepôt de stockage de matières combustibles) ayant évolué, l'exploitant est invité à justifier que le site n'en relève pas en application du guide de classement disponible sur : [https://aida.ineris.fr/liste\\_documents/1/102942/0](https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/102942/0)

L'exploitant a bien envoyé, à l'inspection des installations classées, une demande d'antériorité, ainsi qu'un porter à connaissance intégrant la rubrique 1510.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 : Consistance des installations autorisées**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.2.4

**Thème(s) :** Situation administrative, Nature des installations

**Prescription contrôlée :**

- un bâtiment de production de préformes par injection d'une capacité de 180 tonnes par jour ;
- un bâtiment de régénération de polyéthylène (activité dite rPET) d'une capacité de 42 tonnes par jour ;
- de plusieurs zones de stockage des matières entrantes :
  - matières premières (PET vierge) : stockage dans 4 silos extérieurs de 200 tonnes ;  
stockage au niveau de la zone du pont roulant à l'arrière des presses 7 et 8 (quantité de 55 tonnes, sur une surface de 110 m<sup>2</sup>) ;
  - stockage PET et rPET (déchets de plastiques à recycler) :
    - . stockage dans 6 boisseaux de 90 m<sup>3</sup> dans la cellule 1A ;
    - . stockage de 220 big-bags dans la cellule 1B ;
- de plusieurs zones de stockage des matières fabriquées :
  - produits finis (préformes) : stockage dans les cellules 6A à 6D, sur une surface de 9528 m<sup>2</sup> ;
  - produits finis rPET :
    - . 1 silo extérieur de 200 tonnes ;
    - . stockage de 308 big-bags au sein de la cellule 1A sur 2 niveaux, sur une surface de 155 m<sup>2</sup> ;
  - une zone de stockage de cartons d'emballage (cellule 1B : 1832 m<sup>3</sup>) ;
  - une zone de stockage de palettes en bois, d'un volume d'environ 480 m<sup>3</sup> (cellule 6A) ;
  - de bureaux ;
  - d'un laboratoire.

#### Constats :

Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté que le stockage extérieur de big-bags (PET, rPET, produits finis) n'était pas autorisé par l'arrêté préfectoral. Ce point avait fait l'objet d'échanges dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'autorisation. La quantité d'environ 300 big-bags constatée le jour de l'inspection présente un risque non évalué d'incendie et pose un problème d'accès aux bâtiments en cas de sinistre, plusieurs big-bags étant stockés le long des bâtiments (sud-est).

Il n'y a plus de stockage en big-bags à l'extérieur des bâtiments.

L'exploitant a pris les mesures suivantes :

- extension du bâtiment de stockage
- appel à des prestataires pour des stockages à l'extérieur du site.

Il n'y a plus aucun problème d'accès aux bâtiments.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : Déchets produits par l'établissement

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 5.1.7

**Thème(s) :** Risques chroniques, Déchets produits

**Prescription contrôlée :**

- Palettes de bois conditionnées en benne, avec une quantité maximale de 2 tonnes stockée sur site
- Poussières (plastiques, résidus rPET) conditionnées en big-bags, avec une quantité maximale de 2 tonnes stockée sur site

<p><b>Constats :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté un stockage important de palettes en extérieur, dépassant la quantité maximale autorisée (2 tonnes de palettes correspondant à environ 50 à 60 palettes), non conditionné en benne et localisé en limite de propriété au sud sur une zone non dédiée. Par ailleurs, la quantité de poussières stockées sur site était de 3 tonnes, dépassant la quantité maximale prévue. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation relatives aux stockage des déchets pour les palettes bois (mode de stockage sur site) et les poussières (volume) n'étaient pas respectées.</p> </div> <p>Le jour de l'inspection, il n'y avait plus que quelques palettes stockées en benne dans une zone dédiée, non située en limite de propriété du site. La masse moyenne de stockage est de 1,7 t.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>
---

**N° 5 : Circulation dans l'établissement – accès**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.2.5
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Prévention des risques technologiques
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. Compte tenu de la proximité de l'établissement SOBOTRAM (établissement classé SEVESO seuil haut), l'exploitant met en place une 3ème voie d'accès et d'évacuation au nord de la parcelle, côté opposé de l'établissement cité ci-dessus.</p>
<p><b>Constats :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté qu'une troisième voie d'accès est présente du côté opposé à l'établissement Sobotram. Le portail de cet accès présentait toutefois des objets encombrants.</p> </div> <p>La troisième voie d'accès du côté opposé à l'établissement Sobotram est bien dégagée, aucun objet encombrant n'est présent.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 6 : Comportement au feu**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.3.1
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions constructives
<b>Prescription contrôlée :</b>

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
<b>Constats :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté que certaines allées n'étaient pas dégagées rendant difficile, voir impossible, la circulation et l'intervention des secours en cas de sinistre. En outre, il a été constaté que les allées et les lieux de stockage ne sont pas toujours clairement matérialisés.</p> </div> <p>Toutes les allées sont dégagées et permettent la circulation et l'intervention des secours en cas de sinistre. De plus, toutes les allées et les lieux de stockage sont clairement matérialisés.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 7 : Conformité au dossier de demande d'autorisation**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 1.3
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nature des installations
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.</p>
<b>Constats :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté que les distances minimales d'implantation du bâtiment sont respectées. En revanche, les stockages extérieurs de palettes en bois étaient situés en limite de propriété sur des lieux non-prévus.</p> </div> <p>Les distances minimales d'implantation du bâtiment sont toujours bien respectées. Les palettes sont stockées en benne dans une zone dédiée, non située en limite de propriété du site</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 8 : Entretien des moyens d'intervention**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.7.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions d'exploitation

<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. (...)</p>
<p><b>Constats :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté que l'accès à plusieurs RIA ou extincteurs était rendu difficile voir impossible en raison de stockages réalisés à proximité immédiate.</p> </div> <p>Le jour de l'inspection, tous les RIA et extincteurs étaient accessibles.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 9 : Résistance au feu**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 17/05/2021, article 8.3.1.1.2</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositions constructives</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'usine est composée de plusieurs ateliers (dénommés blocs dans le dossier de demande d'autorisation environnementale) : stockage, atelier injection, activité rPET, stockage des produits finis. Chacun des blocs doit présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),</li> <li>- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),</li> <li>- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). (...) Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.</li> </ul>
<p><b>Constats :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Lors de l'inspection du 15 juillet 2021, il a été constaté la présence par sondage de portes coupe-feu. En revanche, l'encadrement d'une de ces portes était déformé, empêchant sa fermeture pleine et entière.</p> </div> <p>La porte coupe-feu qui présentait un défaut d'encadrement a été remplacée. Elle est désormais opérationnelle.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>