

Unité départementale du Hainaut
Zone d'activités de l'aérodrome
BP 40137
59303 VALENCIENNES

VALENCIENNES, le 9 janvier 2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/01/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

BOITEL-RYNDERS

ZI n°4 rue Gabriel Laurette
59880 ST SAULVE

Références : V2.2023.004

Code AIOT : 0003801842

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/01/2023 dans l'établissement BOITEL-RYNDERS implanté ZI n°4 rue Gabriel Laurette 59880 ST SAULVE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite s'inscrit dans le cadre du signalement d'une pollution du milieu naturel transmis par la DDTM en date du 03/01/2023 et identifiant la société Boitel-Rynders comme pouvant être à l'origine de cette pollution.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BOITEL-RYNDERS
- ZI n°4 rue Gabriel Laurette 59880 ST SAULVE
- Code AIOT : 0003801842
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société BOITEL RYNDERS est spécialisée dans les combustibles de chauffage et propose différents services aux particuliers et entreprises :

- Entretien ou dépannage des chaudières ou conduits (ramonage, tubage et chemisage) ;
- Vente et livraison de combustibles ;
- Vente, installation, entretien et dépannage de chauffage.

Dans ce cadre, elle exploite un site de transit de produits combustibles en vue de la revente aux particuliers et grossistes autorisé par arrêté préfectoral du 08/06/2022.

L'inspection a concerné l'ensemble du site et particulièrement la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants : pollution accidentelle du milieu naturel.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets	Arrêté Préfectoral du 08/06/2022, article 4.4.6	/	Mesures d'urgence	2 jours

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de constater que le séparateur d'hydrocarbures de la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables est saturé et raccordé au réseau des eaux pluviales directement sans possibilité de confiner les rejets.

De plus, la topographie de cette zone ne permet pas de maîtriser les pollutions qui peuvent atteindre le milieu naturel.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/06/2022, article 4.4.6
Thème(s) : Risques chroniques, Rejets des eaux pluviales
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Les effluents rejetés doivent être exempts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de matières flottantes, - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. <p>Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Température : 30 °C - pH : compris entre 5,5 et 8,5 - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l. <p>Constats : Suite au courriel de la DDTM du 03/01/2023 signalant 2 pollutions aux hydrocarbures, dont l'une au fioul pouvant avoir pour origine le site Boitel-Rynders situé à Saint-Saulve, l'inspection s'est rendue sur place le 04/01/2023 matin et le 05/01/2023 après-midi.</p> <p>L'inspection a constaté des traces importantes d'hydrocarbures sur la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables.</p> <p>L'exploitant a déclaré que l'ensemble des séparateurs hydrocarbures avaient été nettoyés le mardi.</p> <p>L'inspection a demandé à ce que les plaques des installations de traitement soient soulevées pour vérification.</p> <p>Il a été constaté que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nouveau séparateur hydrocarbures en entrée de site n'est pas saturé ; - le séparateur hydrocarbures situé sur la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables est saturé en fioul. Il est raccordé au réseau des eaux pluviales et rejoint le milieu naturel alors que le plan des réseaux d'assainissement prévoit qu'il passe par le nouveau séparateur hydrocarbures ; - les séparateurs hydrocarbures situés sur l'ancien réseau rejoignant le réseau des eaux usées ne sont pas saturés ; - la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables est fortement souillée par des hydrocarbures. Un épisode pluvieux a permis de constater des entraînements d'hydrocarbures non maîtrisés vers des espaces non revêtus et le milieu naturel : l'aire ne constitue pas une rétention, - l'ensemble des réseaux d'assainissement de l'aire de dépotage sont souillés et des traces de résidus huileux types hydrocarbures s'écoulent en continu. <p>Il est demandé à l'exploitant, en urgence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de confiner les rejets non maîtrisés depuis les réseaux d'assainissement de la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables, - de procéder au nettoyage complet des surfaces de la plate-forme de livraison et de distribution de liquides inflammables, - de procéder au curage de l'intégralité des réseaux alimentés par cette plate-forme et du séparateur d'hydrocarbures saturé situé en son centre.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mesures d'urgence
Proposition de délais : 2 jours