

Unité bidépartementale Eure Orne  
cité administrative place Bonet  
61013 Alençon Cedex

Évreux, le 22/02/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/01/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SUEZ RV NORMANDIE**

SNN - Parc EDONIA - Bâtiment T  
Rue de la Terre Adélie - CS 86820  
35769 Saint-Grégoire

Références : 61-2024-31  
Code AIOT : 0005302210

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/01/2024 dans l'établissement SUEZ RV NORMANDIE implanté le Cotil Vert Fel 61160 Gouffern en Auge. L'inspection a été annoncée le 10/01/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été réalisée afin de vérifier les travaux de réfection de clôture réalisés par l'exploitant suite à un signalement de riverain en octobre 2023.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SUEZ RV NORMANDIE
- le Cotil Vert Fel 61160 Gouffern en Auge
- Code AIOT : 0005302210

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation de stockage de déchets non-dangereux de Fel - Gouffern-en-Auge a été exploitée de 1982 à fin 2012. Elle a été réaménagée et est actuellement en phase de post-exploitation (surveillance pendant 30 ans de l'évolution du site, de la production de lixiviats et de biogaz).

#### Contexte de l'inspection :

- Plainte

#### Thèmes de l'inspection :

- Déchets

### 2) Constats

#### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée."

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Hormis le constat effectué sur la clôture, les couvertures des casiers et les installation de gestion des biogaz, des lixiviats et des eaux pluviales présentent un bon état visuel.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
1	Clôture	AP Complémentaire du 02/06/2014, article 8	Demande d'action corrective	2 mois

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La clôture du site présente à plusieurs emplacements des brèches, des longueurs de grillage manquantes et des détériorations.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Clôture

<b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 02/06/2014, article 8
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Clôture
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] L'ensemble du site est clôturé et l'accès au site s'effectue par un portail fermé à clef. La clôture doit être maintenue en bon état pendant toute la période de post-exploitation. Le dispositif de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site restent protégés des intrusions et ce, pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
<b>Constats :</b>  Lors de l'inspection, il a été constaté que la clôture côté Est du site, le long de la route RD15 a été entretenue et que le débroussaillage est réalisé afin que la végétation ne détériore pas la clôture. Un poteau d'angle en béton a toutefois été détérioré à proximité de l'entrée du site, il devra être réparé. En revanche, la clôture côté Ouest du site présente à plusieurs emplacements des brèches, des longueurs de grillage manquantes et des détériorations, notamment du fait du développement de la végétation. L'exploitant a fait part lors de l'inspection de ses difficultés d'accès au coteau le

long de cette clôture, à l'extérieur du site. Il apparaît pourtant que ces espaces font partie des parcelles cadastrales composant le site.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 2mois