

Unité interdépartementale Nièvre-Yonne
Pôle Carrière, Matériaux, Déchets
40 rue de la Préfecture
58026 NEVERS CEDEX

NEVERS, le 23 mars 2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/03/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE SARL

« Les Noirats »
58220 Donzy

Références : 230147
Code AIOT : 0005400369

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/03/2023 dans l'établissement CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE SARL, implanté au lieu-dit « Les Noirats » - 58220 Donzy. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection visait à s'assurer du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 octobre 2022.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE SARL
- « Les Noirats » - 58220 Donzy
- Code AIOT : 0005400369
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La SARL CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE est régulièrement autorisée à exploiter une carrière de pierre de taille sur le territoire de la commune de DONZY. Elle a dernièrement bénéficié du renouvellement de son autorisation pour une durée de 30 ans, par arrêté préfectoral du 15 février 2023. Elle est autorisée à une production annuelle maximale de 12 000 tonnes avec une production moyenne fixée à 5 000 tonnes par an.

Les extractions sont assurées par campagnes d'avril à octobre, représentant au maximum 2 mois d'activité sur l'année.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- suivi de mise en demeure,
- méthode d'exploitation,
- aménagement,
- prévention des pollutions.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant, la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
5	Méthode d'exploitation	Rapport de l'inspection des installations classées du 27/09/2022, Constat n°1	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Prévention de la pollution des eaux	AP de Mise en Demeure du 26/10/2022, article 1	/	Sans objet
2	Conduite de l'extraction	AP de Mise en Demeure du 26/10/2022, article 1	/	Sans objet
3	Aménagements	Arrêté Préfectoral du 14/08/1994, article 4	/	Sans objet
4	Prévention des pollutions	Arrêté Préfectoral du 22/09/1994, article 17	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a répondu aux prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 octobre 2022 qui est levé de fait.

L'exploitant a par ailleurs répondu aux différentes observations qui lui avaient été soulevées lors de la précédente visite du 13 septembre 2022, à l'exception du constat n° 1 figurant au rapport de l'inspection du 27/09/2022 concernant la communication à la DREAL des actions correctives retenues pour maintenir sa cote de fond de fouille à 200 m NGF, auquel l'exploitant est invité à répondre.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Prévention de la pollution des eaux

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 26/10/2022, article 1
Thème(s) : Risques chroniques
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans objet
Prescription contrôlée : La SARL CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE, exploitant une carrière de pierre marbrière calcaire, au lieu-dit « Les Noirats » sur le territoire de la commune de DONZY, est mise en demeure de respecter : • dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prévues à l'article 6.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé, en mettant à disposition, <i>a minima</i> dans chaque engin de chantier, un kit de première intervention (du type boudins et buvards absorbants), [...]
Constats : <u>Constats de l'inspection du 13/09/2022:</u> L'exploitant n'avait pas été en mesure de justifier à l'inspection de la présence sur son site de kit de première intervention (du type boudins et buvards absorbants) afin d'éviter le risque de pollution des sols en cas d'accident (rupture d'un flexible hydraulique par exemple). Suite à l'inspection, l'exploitant indique avoir équipé la pelle mécanique d'un kit absorbant. Des matières absorbantes sont également présentes dans le local du groupe électrogène dans lequel se trouve le réservoir de carburant. L'inspection a constaté leur présence sur le site. Cette non-conformité est donc soldée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Conduite de l'extraction

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 26/10/2022, article 1
Thème(s) : Autre
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans objet
<p>Prescription contrôlée : La SARL CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE, exploitant une carrière de pierre marbrière calcaire, au lieu-dit « Les Noirats » sur le territoire de la commune de DONZY, est mise en demeure de respecter :</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prévues à l'article 7.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé, en purgeant les stériles et les blocs épars de roches situés en partie haute des fronts de taille en cours d'exploitation.
<p>Constats : <u>Constats de l'inspection du 13/09/2022 :</u> Il avait été constaté un stockage important de stériles et de blocs épars de roche en partie haute des deux fronts de taille en cours d'exploitation, situés au nord-ouest en fond de carrière présentant un caractère dangereux au vu de leur instabilité.</p> <p>Au cours de la présente inspection, il est constaté que l'exploitant a procédé à la purge des stériles et des blocs épars de roche en partie haute des deux fronts de taille. La création d'une banquette sur l'un d'entre eux a, par ailleurs, permis de réduire significativement sa hauteur et ainsi son instabilité.</p> <p>Cette non-conformité est soldée.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Aménagements

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 14/08/1994, article 4
Thème(s) : Autre
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans objet
<p>Prescription contrôlée : La distance entre les bords de la fouille et les terrains des tiers limitrophes doit être telle qu'elle ne compromette pas la stabilité de ces terrains.</p> <p>En outre, sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords de la fouille doivent être constamment maintenus à une distance horizontale de 10 m au moins des limites du périmètre de la carrière et de tous les ouvrages publics ou privés (en particulier des routes et chemins publics ou privés).</p> <p>La carrière ne comporte qu'un accès unique, à partir du chemin départemental n° 33, en partie nord-ouest du site.</p> <p>La carrière doit être délimitée par une clôture efficace maintenue constamment en bon état, interrompue pour assurer l'accès des véhicules au chantier ou elle doit être remplacée par un dispositif de barrage mobile, solide et susceptible d'être verrouillé pendant les heures où le chantier n'est pas surveillé ; des panneaux de signalisation du danger doivent être, en outre, placés sur le chemin d'accès et aux abords de l'exploitation.</p> <p>Pendant les heures d'activité, une surveillance permanente doit être assurée sur le chantier de la carrière afin d'interdire son accès à toute personne et à tout véhicule étranger à l'exploitation et d'empêcher tout particulièrement la décharge de quelque produit que ce soit.</p>
<p>Constats : <u>Constats de l'inspection du 13/09/2022 :</u> Il avait été constaté l'absence de panneaux de signalisation du danger sur le chemin d'accès à la carrière, situé au niveau de la partie est.</p> <p>L'exploitant a indiqué que le chemin était communal et qu'après avoir pris attache auprès du maire de la commune de DONZY, celui-ci n'était pas favorable à la mise en place de ces panneaux. En sus des panneaux signalant le danger déjà existants aux abords de la carrière, d'autres panneaux ont été rajoutés.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Prévention des pollutions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 22/09/1994, article 17
Thème(s) : Risques chroniques
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans objet
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.</p> <p>L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.</p> <p>Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.</p> <p>Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques</p>
<p>Constats :</p> <p><u>Constats de l'inspection du 13/09/2022 :</u></p> <p>Il avait été observé la présence de nombreux déchets métalliques.</p> <p>Lors de la présente visite, l'inspection a constaté que l'ensemble des déchets, à l'exception de ceux qui seront réutilisés pour les besoins de fonctionnement de la carrière, a été évacué.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Méthode d'exploitation

Référence réglementaire : Rapport de l'inspection des installations classées du 27/09/2022, Constat n°1
Thème(s) : Autre
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans objet
<p>Prescription contrôlée : <u>Constats de l'inspection du 13 septembre 2022 :</u> Deux fronts de taille situés en partie nord-ouest en fond de carrière sont actuellement en cours d'exploitation. D'après le plan topographique de juin 2021, ces derniers n'excèdent pas 10 mètres de hauteur et sont exploités sur 2 niveaux simultanément, séparés par une banquette de plus de 10 mètres de large.</p> <p>La cote de fond de fouille fixée à 203 m NGF par la présente prescription est erronée. Celle-ci sera ramenée à 200 m NGF par arrêté préfectoral complémentaire, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement d'exploitation de la carrière. Néanmoins, le plan topographique indique que le point le plus bas d'extraction se situe à la cote 197,46 m NGF, au niveau des fronts de taille en cours d'exploitation. [...]</p> <p><u>Observations:</u> Il est rappelé à l'exploitant de veiller à l'avenir au bon respect de la cote minimale d'extraction prescrite par son arrêté préfectoral d'autorisation. Il devra en outre informer l'inspection des installations classées des actions correctives mises en œuvre afin de remédier à cette situation.</p>
<p>Constats : L'inspection demande à l'exploitant d'apporter les réponses à l'observation formulée, à savoir les actions correctives retenues et mises en œuvre afin de maintenir la cote minimale du carreau à 200 m NGF.</p>
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet