

Unité départementale des Côtes d'Armor
11, rue Hélène Boucher Bâtiment B
BP 30337
22193 PLERIN

PLERIN, le 30 janvier 2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/12/2022

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

RAULT (SA Carrières)

Z.A. La Barricade
22170 PLELO

Code AIOT : 0005500256

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/12/2022 dans l'établissement RAULT (SA Carrières) implanté PERSAS 22190 PLERIN. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- RAULT (SA Carrières)
- PERSAS 22190 PLERIN
- Code AIOT : 0005500256
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Exploitation de carrière à ciel ouvert autorisée par arrêté du 24/12/2004 modifié le 27/05/2021.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

Vérifications des prescriptions de l'arrêté portant mise en demeure du 9 juin 2022 et certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 mai 2021.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à

l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	dispositions générales	AP Complémentaire du 27/05/2021, article 2.1.4.	/	Sans objet
3	pièges à blocs	AP Complémentaire du 27/05/2021, article 2.2.3.	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	aménagements	AP de Mise en Demeure du 09/06/2022, article 1	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de constater que l'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 09/06/2022, la mise en demeure peut être levée.

La visite d'inspection a mis en évidence des points de vigilance relatifs à l'absence de merlons sur des zones de l'installation et au manque d'entretien de pièges à blocs.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : aménagements

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 09/06/2022, article 1
Thème(s) : Risques chroniques, aménagements
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>La société S.A. CARRIÈRES RAULT, dont le siège social est situé Zone artisanale de la Barricade à PLÉLO, autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de roches massives sur le territoire de la commune de PLÉRIN au lieu-dit « Persas », est mise en demeure de respecter, sous un délai de trois mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disposition de l'article 2.1.1. de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2004, à savoir la mise en place d'un panneau d'identification de l'installation à l'entrée du site ; • la disposition de l'article 5.3.2. de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2004, à savoir la mise en place d'un panneau précisant les matériaux admis et ceux refusés en entrée du site ; • la disposition de l'article 2.1.6. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 mai 2021, à savoir la fermeture des accès au site par des portails ; • la disposition de l'article 2.1.8. de l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 mai 2021, à savoir de veiller à l'efficacité continue du système de nettoyage des roues ; • la disposition de l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 mai 2021, à savoir la transmission d'un acte de cautionnement actualisé.
<p>Constats : Lors de l'inspection, il a été constaté:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la présence d'un panneau d'identification de l'installation en entrée de site, - la présence d'un panneau précisant les matériaux admis et ceux refusés en entrée de site, - la mise en place de portails en entrée et sortie du site, - la mise en service d'un rotoluve pour le nettoyage des roues, - la transmission d'un acte de cautionnement signé le 12/07/2022 actualisant le montant des garanties financières jusqu'au 31/12/2024. <p>L'exploitant respecte les prescriptions de l'article 1 de l'arrêté portant mise en demeure en date du 09/06/2022.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : dispositions générales

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 27/05/2021, article 2.1.4.
Thème(s) : Risques chroniques, dispositions générales
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'accès aux abords des zones dangereuses, en particulier la zone des fronts résiduels situés au Nord du site, est efficacement interdit par un ensemble de dispositions pérennes et difficilement franchissables (merlons, clôture, plantes dissuasives...). Des panneaux placés régulièrement bien en vue avertissent du danger présenté par lesdites zones et de l'interdiction formelle d'accéder à ces zones.
Constats : La piste menant au front Nord du site ne dispose pas de merlons sur la totalité. La plate-forme de déchets inertes sur la partie Nord Est ne dispose pas de merlon de butée en bordure de verse. L'exploitant doit mettre en place un merlon sur la totalité des pistes sur le site et maintenir continuellement un merlon de butée sur les plates-formes de déchargement des déchets inertes.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : pièges à blocs

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 27/05/2021, article 2.2.3.
Thème(s) : Risques chroniques, pièges à blocs
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...] Les pièges à blocs doivent faire l'objet d'une surveillance régulière afin de vérifier leur efficacité et si besoin de revoir leur dimensionnement. [...]
Constats : Sur la partie Nord du site, certaines portions de pièges à blocs sont comblées par des matériaux. L'exploitant doit évacuer les matériaux présents dans les pièges à blocs afin d'en assurer l'efficacité.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet