

Unité départementale d'Ille-et-Vilaine
L'Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 RENNES

RENNES, le 14 décembre 2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/06/2022

Contexte et constats

Publié sur 

VANDEMOORTELE BAKERY 1

ZA Montigné EST
35370 TORCE

Références : référence à compléter
Code AIOT : 0005501558

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/06/2022 dans l'établissement VANDEMOORTELE BAKERY 1 implanté ZA Montigné EST 35370 TORCE. L'inspection a été annoncée le 23/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VANDEMOORTELE BAKERY 1
- ZA Montigné EST 35370 TORCE
- Code AIOT : 0005501558
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Oui

L'activité contrôlée est une unité de production de viennoiseries crues comprenant une installation frigorifique à l'ammoniac.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- suites de l'inspection du 11/01/2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	2022-06-30_01	AP de Mise en Demeure du 06/05/2021, article 1.1	/	Sans objet
2	2022-06-30_02	AP de Mise en Demeure du 06/05/2021, article 1.2	/	Sans objet
3	2022-06-30_03	Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42	/	Sans objet
4	2022-06-30_04	Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les prescriptions de l'article 1 de l'AP de mise en demeure du 06/05/2021, rappelées ci-dessous, sont respectées :

- rétention toiture de l'appentis condenseur (cf. constat 2022-06-30_1) ;
- cuvettes de rétention des stations de vannes (cf. constat 2022-06-30_2) ;
- et cheminement piétonnier, entre le parking visiteur et la salle de réunion du site Torcé-1 (cf. constat 2022-03 du rapport de visite d'inspection du 11/01/2022) ;

> En conséquence, l'Inspection propose au préfet de lever l'AP de mise en demeure du 6 juin 2021.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : 2022-06-30_01

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 06/05/2021, article 1.1
Thème(s) : Risques accidentels, Rétention toiture appentis condenseur
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La société VANDEMOORTELE-T1, dont le siège social est situé ZA Montigné-Est à Torcé, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté... en finalisant les études et les travaux visant à éviter les écoulements, en cas de fuite d'ammoniac sur la toiture de l'appentis de confinement du condenseur.
Constats : Lors de la visite du 11/01/2022, l'inspection a constaté la présence sur site des 2 nouvelles tours aéroréfrigérantes en attente d'installation. L'inspection constate ce jour que ces 2 nouvelles tours aéroréfrigérantes sont installées. Post-inspection, Vandemoortele a transmis, par mail du 8/07/2022, les photos montrant la zone confinée au niveau des 2 nouvelles tours aéroréfrigérantes. > En conséquence, les prescriptions de l'art. 1.1 de AP de Mise en Demeure du 6/05/2021, relatives à la rétention de la toiture de l'appentis condenseurs, sont respectées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : 2022-06-30_02

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 06/05/2021, article 1.2
Thème(s) : Risques accidentels, Cuvettes rétention station de vannes
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La société VANDEMOORTELE-T1, dont le siège social est situé ZA Montigné-Est à Torcé, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté... en finalisant les études et les travaux visant à éviter les écoulements, en cas de fuite d'ammoniac sous les stations de vannes des chambres froides (réalisation de cuvettes).
Constats : Lors de la visite du 11/01/2022, l'inspection a constaté la réalisation de cuvettes de rétention sous les stations de vannes dans les chambres froides en combles ; ainsi que réalisation du réseau de collecte qui aboutit dans 2 cuves de stockage au RdC. Mais les sondes pH n'étaient pas encore opérationnelles. L'inspection constate ce jour l'installation des 2 sondes pH suivies en temps réel sur un PC alerte. > En conséquence, les prescriptions de l'art. 1.2 de l'AP de Mise en Demeure du 6/05/2021, , relatives aux cuvettes de rétention sous les stations de vannes, sont respectées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
Thème(s) : Risques accidentels, Détection NH3
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Al.7 : Des dispositifs complémentaires visibles de jour comme de nuit, doivent indiquer la direction du vent.
Constats : Lors de la visite de l'inspection du 11/01/2022, l'inspection a constaté que la manche à air n'était pas visible du portail d'accès pompier à partir de la RD777 (constat 2022-05). L'inspection constate ce jour l'installation, sur la partie supérieure du silo à farine, d'une girouette (en remplacement de l'ancienne manche à air) visible à partir de tous les accès pompiers. > En conséquence, les prescriptions du constat 2022-05 sont respectées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 3
Thème(s) : Risques accidentels, Détection NH3
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Al.1 : Les salles des machines doivent être conformes aux normes en vigueur. NF EN 378-3, 5.13.1 Ventilation salle des machines, Généralités : "...Des dispositions doivent être prises pour une alimentation suffisante en air de remplacement extérieur et une bonne distribution de cet air dans la salle des machines
Constats : L'inspection constate que les grilles d'entrée d'air de la salle des machines sont équipées de ventelles à fermeture automatique ; mais plusieurs ventelles sont défectueuses, ce qui pourrait engendrer un risque de fuite de NH3 à l'extérieur de la salle des machines à hauteur d'homme dans le cas où : - une fuite de NH3 surviendrait à l'intérieur de la salle des machines ; - et que l'extracteur ne serait plus opérationnel (perte d'utilité). Mais post-inspection, Vandemoortele a transmis, par mail du 8/07/2022, les photos montrant les ventelles qui ont été réparées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet