

Unité départementale des Côtes d'Armor  
11, rue Hélène Boucher Bâtiment B  
BP 30337  
22193 PLERIN

PLERIN, le 8 novembre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 25/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **FE Lamballe SAS**

Parc de la Haute Borne  
14 rue Hergé  
59650 Villeneuve-d'Ascq

Code AIOT : 0005517840

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 25/09/2023 dans l'établissement FE Lamballe SAS implanté Lamballe 22400 Lamballe-Armor. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection des Installations Classées a procédé à une campagne d'une trentaine de visites d'inspections inopinées dans le département. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de cette action.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FE Lamballe SAS
- Lamballe 22400 Lamballe-Armor
- Code AIOT : 0005517840
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'installation autorisée par arrêté préfectoral du 23 juin 2010 comprend 3 éoliennes.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :** accessibilité, contrôle des accès, identification des aérogénérateurs, exercice incendie.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| 3  | Exploitation      | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14 | /  | Mise en demeure, respect de prescription   | 30 jours              |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle        | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|--------------------------|--|--|-------------------|
| 1  | Disposition constructive | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7  | /  | Sans objet        |
| 2  | Exploitation             | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13 | /  | Sans objet        |
| 4  | Risques                  | Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 24 | /  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette inspection inopinée a révélé des non-conformités en terme d'affichage des consignes de sécurité et d'identification de l'ensemble des éoliennes. De plus, elle a montré des difficultés dans la maîtrise des procédures lors de l'exercice de simulation d'incendie.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Disposition constructive**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Disposition constructive  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.<br>Cet accès est entretenu.<br>Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. |
| <b>Constats :</b>   |

|  |
|--|
| Lors de l'inspection, il a été constaté que les accès sont carrossables, l'entretien des abords de l'installation n'est pas réalisé régulièrement et des petits arbustes se développent sur les plateformes. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |

## N° 2 : Exploitation

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements. |
| <b>Constats :</b><br>Il a été constaté que la porte d'accès au pied du mât de l'éolienne la plus au Sud du parc est fermée à clé.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |

## N° 3 : Exploitation

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Exploitation   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2.<br>Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;</li> <li>- l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;</li> <li>- la mise en garde face aux risques d'électrocution ;</li> <li>- la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, il a été constaté que les éoliennes n'étaient pas identifiées par un numéro, et que les panneaux précisant les consignes de sécurité, l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur, la mise en garde face aux risques d'électrocution et la mise en garde face au risque de chute de glace, n'étaient pas présents sur l'ensemble des accès au parc.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites   |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription   |
| <b>Proposition de délais :</b> 30 jours   |

#### N° 4 : Risques

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 24   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Risques  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En cas de détection d'un fonctionnement anormal notamment en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse d'un aérogénérateur, l'exploitant ou une personne qu'il aura désigné et formé est en mesure :<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>- de mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai maximal de 60 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur ;</li><li>- de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur.</li></ul>   |
| <b>Constats :</b><br>Un exercice de simulation d'incendie a été réalisé au niveau de l'éolienne la plus au Sud du parc.<br>L'inspection a contacté le numéro d'exploitant figurant dans nos bases de données, ce dernier ne nous a pas questionné sur l'éolienne concernée et a décrit la procédure d'urgence (astreinte 24h/24, appel du SDIS, envoi d'une personne de la société et arrêt de l'éolienne).<br>L'inspection a demandé l'arrêt de l'éolienne concernée, qui a été réalisé dans un délai de 23 minutes après le début de l'exercice. L'exercice a donc été concluant au final après l'arrêt d'une éolienne non concernée par l'exercice.<br>Ensuite, l'éolienne a redémarré sans problème.<br>L'Inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit maîtriser totalement les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet   |