

Unité Départementale Aube - Haute-Marne

CHAUMONT, le 19 décembre 2025

Nos réf. : SHM/FM/MI n° 25 - 347

Rapport de l'Inspection des installations classées
Visite d'inspection du 15 décembre 2025

Contexte et constats

Publié sur 

FRANZ KAMINSKI FRANCE SARL (ex SWFT)

Rue Gérard Schmitt
52300 JOINVILLE

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 15 décembre 2025 dans l'établissement Franz Kaminski France SARL (ex SWFT) implanté rue Gérard Schmitt, 52300 JOINVILLE. L'inspection a été annoncée le 07 novembre 2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La présente visite d'inspection a été programmée dans le cadre du suivi de l'évolution du remplissage des fosses de l'ancienne station de lavage. Le but principal de cette visite était de vérifier, que malgré l'absence de couverture sur les fosses, qu'aucun débordement imminent ne soit à craindre d'ici la fin de l'année 2025.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FRANZ KAMINSKI FRANCE SARL (ex SWFT)
- Rue Gérard Schmitt - 52300 JOINVILLE
- Code AIOT : 0005701249
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site, anciennement SWFT, a été repris par la société Franz Kaminski France en 2016, pour une activité de dégazage, nettoyage et réparation de wagons citernes et autres wagons.

Suite à la perte de contrat avec le principal client du site, la société Franz Kaminski France a été placée en liquidation judiciaire sèche par jugement du 6 mars 2023. Le site est par conséquent en arrêt d'activité depuis cette date.

L'étude Berthelot et associés est en charge de cette liquidation judiciaire.

Thèmes de l'inspection :

- Déchets
- Eau de surface

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Suivi remplissage des fosses	AP de Mesures d'Urgence du 31/10/2025, article 2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le niveau de liquide souillé présent dans les fosses a évolué à la hausse depuis la précédente visite d'inspection réalisée mi-novembre 2025. Au jour de la présente visite, aucun risque imminent de débordement n'est à craindre d'ici la fin de l'année 2025. Le suivi du niveau de liquide souillé dans les fosses devra malgré tout faire l'objet d'une attention particulièrement notamment en cas de fortes précipitations. A ce stade, une future vidange des fosses dans les prochaines semaines ne peut être exclue.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Suivi remplissage des fosses

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 31/10/2025, article 2
Thème(s) : Risques accidentels, Suivi remplissage des fosses
Prescription contrôlée : [...] En cas de nouveau remplissages de ces fosses, notamment par les eaux météoriques, un pompage préventif des eaux souillées présentes est à nouveau réalisé. [...]
Constats : Lors de la présente visite, la fosse située à proximité de la Marne présente un niveau de remplissage d'environ un tiers de son volume. Aucun risque imminent de débordement n'est à craindre au jour de la visite. L'inspection des installations classées informe malgré tout l'exploitant que compte tenu du déficit de pluviométrie de l'ordre de 35 % depuis mi-novembre (période de la précédente visite), la vitesse de remplissage de cette fosse doit faire l'objet d'une attention particulière. Ainsi, si les conditions météorologiques sont particulièrement pluvieuses lors des prochaines semaines, une nouvelle vidange n'est pas à exclure. Le niveau de la fosse située côté bâtiment ainsi que celui de la jonction entre les fosses ont légèrement évolué. La fosse coté bâtiment est remplie à environ 2 tiers de son volume et la jonction à environ 80 %.
Type de suites proposées : Sans suite