

Unité départementale de la Marne
10 rue Clément Ader
51100 REIMS

Reims, le 09/03/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 10/02/2022

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

MONDI LEMBACEL

11 Rue de Reims
B.P 3
51490 BETHENIVILLE

Références : SM2 SG D2 i 2022-154

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/02/2022 dans l'établissement MONDI LEMBACEL implanté 11 Rue de Reims B.P 3 51490 BETHENIVILLE. L'inspection a été annoncée le 21/01/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite, objet de ce rapport, a été réalisée dans le cadre de l'action collective "suivi des échéances 2022".

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- MONDI LEMBACEL
- 11 Rue de Reims B.P 3 51490 BETHENIVILLE
- Code AIOT dans GUN : 0005701427
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Les installations contrôlées le jour de la visite :

- les zones de stockage et d'utilisation des matières dangereuses,
- le bassin de confinement,

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Respect des échéances 2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

La visite a été l'occasion de faire un point sur l'avancée des travaux de mise en conformité et de confirmer les mises en oeuvre des mesures correctives demandées par lettre préfectorale du 13/12/2021.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1)
Effluents liquides	Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.2.1	/	Lettre de suite préfectorale
Collecte des effluents liquides	Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.1.2.2.	/	Lettre de suite préfectorale
Suivi échéances 2022	Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.2.3.	/	Lettre de suite préfectorale

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Mise sur rétention	Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article Art 7.5	/	Sans objet
Auto surveillance	Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 8.2.4	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les rétentions sont mises en place, ce qui constitue la mesure corrective la plus importante par rapport à l'enjeu de risque de pollution accidentelle (le site est basé au droit d'une nappe d'eau affleurante).

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Effluents liquides

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.2.3
Thème(s) : Actions nationales 2022, Gestion des effluents
Prescription contrôlée : Procéder à la réparation de la gouttière endommagée.
Constats : La gouttière n'est pas complètement étanche. Une réparation est nécessaire
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Nom du point de contrôle : Mise sur rétention

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article Art 7.5
Thème(s) : Risques chroniques, Prévention des pollutions
Prescription contrôlée : Organisation de l'établissement : vérification périodique de l'étanchéité des dispositifs de rétention Etiquetage des fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de produits dangereux de 800 l Gestion de stockage sous rétention de produits incompatibles (voir FDS)
Constats : L'IIC a constaté la mise sur rétention des matières dangereuses sur les zones de stockage. Il s'agit de rétentions individuelles métalliques. Les FDS mises à jour sont mises à disposition des opérateurs. Chaque rétention supporte le même produit afin d'éviter les incompatibilités. Les fûts et autres contenants de matières dangereuses sont étiquetés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Auto surveillance

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 8.2.4
Thème(s) : Eaux souterraines
Prescription contrôlée : Fournir un rapport de la surveillance des eaux souterraines réalisée par les mesures des piézomètres mis en place sur les différents points du site.
Constats : Le rapport APAVE est fourni, il date du 2 juillet 2021. Les résultats ne présentent pas d'anomalies majeures. Le déversement du contenu du réservoir du camion sur le site survenu en décembre 2019 ne semble pas avoir laissé de traces dans la nappe affleurante.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Collecte des effluents liquides

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.2.2.
Thème(s) : Gestion des effluents
Prescription contrôlée : Etablir une mise à jour du plan des réseaux
Constats : La mise à jour du plan des réseaux n'a toujours pas été réalisée. L'exploitant s'engage à la réaliser pour le 1er mai 2022.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Nom du point de contrôle : Suivi échéances 2022

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/03/2012, article 4.2.3.
Thème(s) : Entretien des réseaux
Prescription contrôlée : Procéder au nettoyage et à la vérification de l'étanchéité du bassin de confinement
Constats : Le bassin a été nettoyé et curé par OSIS mais il a été constaté une fuite au fond du bassin. La réparation sera réalisée par Protechsol lorsqu'il y aura un temps plus sec.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale