

Unité départementale de la Marne
Parc Technologique Henri Farman
10 rue Clément Ader
51100 Reims

Reims, le 21/10/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/09/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

GSM

26 avenue des Erables
BP 30099
54180 Heillecourt

Références : D1 c 2024-817
Code AIOT : 0005702411

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/09/2024 dans l'établissement GSM implanté La Sente de Larzicourt, Les Clochers, Le Chemin de Goncourt, Haut du Chemin de Matignicourt, Les Grands Chichérons, Les Vignottes. 51300 Matignicourt-Goncourt. L'inspection a été annoncée le 06/09/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection s'inscrit dans le cadre de la journée des visites de contrôles organisée par la mission interservices de l'eau et de la nature (MISEN).

L'objectif de cette visite est de vérifier le respect des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prescrites dans l'arrêté d'autorisation préfectoral.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GSM
- La Sente de Larzicourt, Les Clochers, Le Chemin de Goncourt, Haut du Chemin de Matignicourt, Les Grands Chichérons, Les Vignottes. 51300 Matignicourt-Goncourt
- Code AIOT : 0005702411
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'activité principale de la société est l'exploitation d'une carrière sur les communes de Matignicourt-Goncourt et Isle-sur-Marne sur une durée de 25 ans soit jusqu'en 2041 à raison d'une extraction de sables et graviers de 300 000 t/an en moyenne.

Deux installations connexes, soumises également à autorisation, sont présentes, une unité de broyage concassage criblage ainsi qu'une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Mesures d'évitement et de réduction	AP Complémentaire du 26/06/2020, article 10	Sans objet
2	Mesures de compensation	AP Complémentaire du 26/06/2020, article 11	Sans objet
3	Mesures d'accompagnement et de suivi	Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 48	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les dispositions relatives à la protection de la faune prescrites au titre VII de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectées sur les parcelles remises en état.

Le suivi réalisé annuellement par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) indique un résultat plutôt positif en 2023 sur les mesures mises en œuvre par l'exploitant en faveur de la faune.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mesures d'évitement et de réduction

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 26/06/2020, article 10
Thème(s) : Situation administrative, mise en œuvre de mesures d'évitement et de réduction
Prescription contrôlée : <i>"[...]</i> <i>Mesure ME3/MR3 : préservation d'un des trois sites (site n°2) de reproduction du Crapaud calamite identifiés au sein de la zone d'exploitation et balisage des sites fonctionnels de cette espèce qui seraient identifiés pendant l'exploitation en vue d'éviter toute circulation d'engins ;</i> <i>[...]</i> <i>Mesure MR6: limitation de la circulation d'engin sur le site et utilisation de bandes transporteuses pour l'acheminement des matériaux"</i>
Constats : <p>L'inspection a constaté la préservation d'un site de reproduction sur la zone d'exploitation et de stockage avec notamment, une mare, ainsi que des pierriers pour l'hivernage des individus. La zone est identifiée avec un panneau indiquant la présence du crapaud calamite. Le suivi annuel est réalisé par la LPO. En 2023, la personne en charge de ce suivi a indiqué à l'inspection que 35 mâles chanteurs avaient été identifiés et une évolution à près de 50 individus avait été relevée en 2024.</p> <p>Par ailleurs, l'exploitant, avec la LPO, a mis en place une procédure afin de préserver la zone de reproduction.</p> <p>Dès le mois d'avril, un diagnostic est réalisé sur les voies de circulation où les ornières en eau se sont créées par le passage des engins. Si des individus et/ou des pontes sont diagnostiqués, alors un balisage de la zone est mis en place et le passage des engins est interdit sur ce secteur.</p> <p>Enfin, l'inspection a également constaté la présence d'un convoyeur à bande pour l'acheminement des matériaux. Le jour de la visite, il était en fonction.</p>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Mesures de compensation

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 26/06/2020, article 11
Thème(s) : Situation administrative, mise en œuvre de mesures de compensation
Prescription contrôlée : <i>"Mesure MC1 : Création d'îlots favorables aux Sternes et aux Gravelots, à raison de 3 à 5 îlots d'environ un are pour 5 à 10 ha de surface en eau, soit une surface totale de 0,62 ha répartis sur les 4 plus grands plans d'eau ;</i> <i>Mesure MC2 : Installation, le suivi et l'entretien d'une dizaine de nichoirs favorables au Moineau friquet;</i> <i>Mesure MC3 : Aménagements d'habitats favorables au Crapaud calamite représentant 1,36 ha et réparties en deux zones. Au sein de ces zones, 5 mares d'une surface unitaire comprise entre 10 et 20 m2 seront créées et entretenues annuellement pendant 14 années, tandis qu'un entretien triennuel maintiendra les deux zones minérales pendant 14 années ; les sites de substitution seront aménagés au minimum deux saisons avant la destruction des zones de reproduction existantes.</i> <i>Mesure MC4 : Aménagement de minimum 3 pierriers de 25 m2 et autres habitats favorables à la faune (bois mort, saules têtards...) à différents endroits du site ;"</i>
Constats : L'inspection a constaté la création d'îlots sur le plan d'eau MG29, mais l'exploitant ainsi que la personne en charge du suivi de la LPO indiquent que les sternes et les Gravelots n'ont pas colonisé ces îlots mais ceux du plan d'eau MA28. En effet, la surface des îlots sur ce plan d'eau est plus sablonneuse et donc plus propice à ces espèces. L'inspection a constaté par échantillonnage la mise en place de plusieurs nichoirs avec un entretien régulier de ces derniers. En effet, un revêtement lisse a été mis en place le long des supports des nichoirs afin d'éviter la prédation des œufs par les rongeurs. Des plaques métalliques avec un orifice d'entrée prévu pour le moineau "friquet" ont été installées pour éviter que d'autres oiseaux utilisent ces habitats en augmentant le trou du nichoir (réalisé à l'origine en bois). Ainsi, en 2024, la personne en charge du suivi a indiqué à l'inspection que 8 des 10 nichoirs étaient occupés par les moineaux "friquet", contre 6 dans rapport de suivi écologique des gravières de 2023, et remis à l'inspection en amont de la visite. Pour information, ce rapport indique qu'en 2016, aucun moineau "friquet" n'avait été recensé. L'inspection a constaté la remise en état avec la création du plan d'eau MG29. Les mares ont été créées, mais aujourd'hui le milieu se referme. Le crapaud calamite a migré vers d'autres zones. Les raisons de cette migration s'expliquent, d'après la personne en charge du suivi du crapaud calamite de la LPO par la colonisation de ces mares par l'écrevisse américaine. Cependant, l'exploitant indique, étant donné la fermeture progressive des mares créées au droit du plan d'eau MG29, qu'il sera possible de recréer un site de substitution propice au crapaud calamite le long de la parcelle en fin d'exploitation. L'inspection a constaté la réalisation de trois pierriers sur le site d'exploitation sur la zone de reproduction.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Mesures d'accompagnement et de suivi

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 24/02/2016, article 48
Thème(s) : Situation administrative, mise en œuvre de mesures d'accompagnement et de suivi
Prescription contrôlée : "[...] <i>Mesure MA2 : Aménagement des plans d'eau favorable aux espèces remarquables identifiées dans l'état initial et conformément aux spécifications p 98 à 101. Aucun plan d'eau ne devra être empoissonné pendant la durée d'exploitation. Une information devra également être effectuée localement afin d'éviter l'introduction d'espèces piscicoles dans les plans d'eau à vocation écologique et mares créées ainsi que dans le ruisseau en bordure Nord-Est ;</i> <i>Mesure MA3 : Installation de radeaux flottants de 60 cm de large et 120 cm de long favorables aux Guifettes ;</i> <i>Mesure MA4 : Installation d'une dizaine de nichoirs favorables au Garrot à œil d'or ;</i> [...] <i>Mesure MA 14 : suivi des espèces remarquables :</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Suivi tous les trois ans pendant la phase d'exploitation, soit une durée de 25 ans, des espèces remarquables,</i>• <i>Suivi tous les 5 ans en post-exploitation des espèces remarquables, sur une durée de 20 ans,</i>• <i>Suivi des aménagements en faveur du Crapaud calamite tous les ans pendant les 5 premières années de la mise en place des aménagements (durée renouvelable jusqu'à ce que l'aménagement soit déclaré comme opérationnel par l'écologue en charge du suivi) puis suivi commun avec le suivi en phase d'exploitation puis en phase post-exploitation."</i>
Constats : L'inspection a constaté que le phasage est respecté et que les caractéristiques physiques dans le réaménagement des plans d'eau sont respectées avec : <ul style="list-style-type: none">• La sinuosité des contours du plan d'eau ;• Des zones de haut fond pour palier au battement de la nappe ;• Des profils de berge adaptés sans pentes supérieures à 25%. Il est a noté que les plans d'eau ainsi créés n'ont pas été empoissonnés, l'exploitation étant toujours en cours. Néanmoins, le chef d'exploitation a indiqué à l'inspection que le plan d'eau MG29 est colonisé par les écrevisses américaines. L'inspection a constaté que les radeaux flottants relatifs à la mesure MA3 ne sont pas encore installés, mais plusieurs nichoirs pour le Garrot à "œil d'or" sont présents sur le plan d'eau MG29. Le rapport de suivi 2023, transmis à l'inspection en amont de la visite, indique que le suivi sur les espèces remarquables est réalisé chaque année. Deux personnes de la LPO sont en charge de ce suivi, une personne dédiée au crapaud calamite et l'autre dédiée aux oiseaux. Enfin, afin de sensibiliser l'ensemble du personnel à l'importance de la préservation de ces espèces, une restitution du suivi est réalisée chaque année.
Type de suites proposées : Sans suite