



**PRÉFET
DE LA HAUTE-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité Départementale Aube - Haute-Marne

Chaumont, le 10 octobre 2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26 septembre 2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Parc éolien Haut de Conge

BORALEX ENERGIE VERTE

Vitry-les-Nogents, Poinson-les-Nogent et Dampierre

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26 septembre 2022 dans l'établissement BORALEX Energie Verte (ex-EGP) implanté 52800 VITRY LES NOGENT. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite en objet a visé à vérifier l'application des dernières mesures prescrites au fonctionnement du parc par l'arrêté complémentaire du 18 mai 2022 (la dernière échéance pour la réalisation de certains travaux étant fixée à août 2022), en faveur des espèces protégées, en particulier du Milan royal.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BORALEX Energie Verte (ex-EGP)
- 52800 VITRY LES NOGENT
- Code AIOT : 0005704332
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

Le parc Haut de Conge, composé de 14 machines et mis en service en 2010, est en fait constitué de 3 parcs, ayant fait l'objet de 3 permis de construire distincts en 2008. Ils forment toutefois un ensemble cohérent et exploité par un même exploitant : BORALEX ENERGIE VERTE. Situé à proximité d'un axe migratoire, et ayant déclaré une mortalité de Milan royal en 2021, le parc a fait l'objet de nouvelles prescriptions préventives en mai 2022.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Biodiversité

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Aménagement des plateformes	Arrêté Préfectoral du 18/05/2022, article 3.1	/	Sans objet
2	Bridage fixe avifaune	Arrêté Préfectoral du 18/05/2022, article 3.2	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a été réalisée de manière inopinée, et a permis de vérifier la bonne application des prescriptions en faveur de la biodiversité par l'exploitant du parc éolien. Elle a également permis de vérifier l'enjeu lié aux rapaces en migration sur le site, deux groupes d'au moins 8 Milans royaux et 3 Buses variables ayant été vus posés au sein du parc éolien et volant au droit des rotors lors de la visite d'inspection.

2-4) Fiches de constats


N° 1 : Aménagement des plateformes

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/05/2022, article 3.1
Thème(s) : Autre, Biodiversité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Dans un rayon de 45 m autour du mât E14, correspondant à l'aire au sol balayée par les pales, l'exploitant assure l'absence d'attractivité et de colonisation des sols par les mammifères et micro-mammifères, par :- le retrait de la bâche au plus tard 1 mois avant le début de la période de migration post-nuptiale du Milan royal 2022,
Constats : Le retrait de la bâche et la maîtrise de la plateforme (gravillonnages complémentaires, tassement...) ont été constatés. Il n'y a plus été détecté de galeries de micro-mammifères.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Bridage fixe avifaune

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/05/2022, article 3.2
Thème(s) : Autre, Biodiversité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'ensemble des mâts E1 à E14 sont mis à l'arrêt : [...] du 20 septembre au 10 novembre compris, de la 1ère heure suivant le lever du soleil au coucher du soleil.
Constats : Le bridage de l'ensemble des mâts a été constaté lors de toute la durée de l'inspection. Celui-ci a probablement permis d'éviter des collisions, un groupe de 8 à 10 Milans royaux ayant été vu sur place, dont 2 volants à grande proximité des pales des mâts E7 et E9.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Planche photographique



Bâche retirée de la plateforme E14



Bordure reprise de la plateforme E14 et reste du parc à l'arrêt