

Unité départementale de Rouen-Dieppe  
1, rue Dufay  
76100 Rouen

Rouen, le 2 janvier 2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 5 décembre 2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ROBUST**

Quai du Bassin aux Bois  
76000 Rouen

Références : UDRD.2024.12.R.12  
Code AIOT : 0005801164

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 5 décembre 2024 dans l'établissement ROBUST implanté Quai du Bassin aux Bois 76000 Rouen. L'inspection avait été annoncée le 3 octobre 2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). L'inspection intervenait dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle de l'inspection des installations classées.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ROBUST
- Quai du Bassin aux Bois 76000 Rouen
- Code AIOT : 0005801164
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non
- Activité : silo portuaire de stockage de sucre.

#### **Thèmes de l'inspection :**

- ATEX
- Risque incendie
- Risque surpression/projection
- Stratégie de défense incendie
- Vieillessement (AM du 04/10/2010)

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à monsieur le préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à monsieur le préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
1	Maîtrise des risques accidentels	Article 1.3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection du 5 décembre 2024 a permis de faire un point sur l'activité du site, d'apprécier l'état satisfaisant des installations visitées, et de vérifier la réalisation par l'exploitant des contrôles périodiques et des opérations de maintenance subséquentes à même de garantir le bon fonctionnement des équipements, ainsi que la maîtrise des risques accidentels, conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013.

En outre, suite à la visite, l'exploitant a communiqué rapidement les éléments attestant la bonne prise en compte des remarques émises par l'inspection des installations classées, portant notamment sur le remplacement de la liaison équipotentielle pour camions de la fosse de réception n° 2, sur le nettoyage de la fosse de reprise, et sur la signalisation et le remplacement des prises extérieures de certaines colonnes sèches.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Maîtrise des risques accidentels

<b>Référence réglementaire :</b> article 1.3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013
<b>Thème(s) :</b> risques accidentels, risques accidentels
<b>Prescription contrôlée :</b> Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers (de demande d'autorisation et d'études de dangers...) déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les règlements autres en vigueur.
<b>Constats :</b> Le 5 décembre 2024, l'inspection des installations classées a effectué une visite d'inspection du silo portuaire de stockage de sucre ROBUST, implanté à Rouen. En présence de l'exploitant, l'inspection des installations classées a notamment visité les fosses de réception camions et les convoyeurs à bande de reprise ; la salle sous-cellule de stockage ; la tour de manutention ; l'atelier d'ensachage ; le local TGBT de l'atelier d'ensachage ; le container extérieur. Les galeries G1 et G2, et la tête sur-cellule, n'ont pas été visitées.  Lors de la visite, l'inspection des installations classées a relevé les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• le câble de la liaison équipotentielle de la fosse de réception camions n° 2 présentait un état d'usage avancé ; l'exploitant a pris note du constat, et demandé sur l'instant aux équipes de procéder au remplacement du dispositif ; l'exploitant a communiqué une photographie de la nouvelle liaison par courrier électronique daté du 11 décembre 2024 ;</li><li>• une fine couche de poussières de sucre était visible par endroits au sol de la fosse de reprise, avec de petits monticules de sucre en poudre au droit des jetées des convoyeurs à bande ; l'inspection des installations classées a rappelé à l'exploitant la nécessité d'adapter la fréquence des opérations de nettoyage au volume d'activité ; l'exploitant a indiqué que le précédent nettoyage remontait à la fin du mois de novembre (déclaration cohérente avec la date figurant sur le registre de nettoyage consulté en salle), et a annoncé une opération de nettoyage de la zone ; par courrier électronique du 11 décembre 2024, l'exploitant a communiqué une photographie de la zone nettoyée ;</li></ul>

- les rouleaux des convoyeurs à bande (sur lesquels étaient visibles par endroits des résidus de sucre) sont remplacés ponctuellement lorsque cela est nécessaire, selon les dires de l'exploitant, qui effectue des rondes régulières à l'affût de bruits anormaux ; en l'occurrence, le chemin de ronde est ponctué de plusieurs étapes de contrôle, identifiées par des QR codes visibles ici et là dans les locaux ;
- quelques infiltrations d'eau liées à des remontées de nappe (de par la proximité de la Seine) étaient visibles, sans risques selon l'exploitant ;
- les bastinges qui seraient utilisés pour le confinement d'eaux d'extinction sont accessibles dans le container extérieur ;
- les extincteurs, robinets d'incendie armés et commandes de désenfumage observés lors par sondage lors de la visite présentaient un macaron de vérification annuelle en cours de validité.

Par ailleurs, pour contrôle du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013, l'inspection des installations classées a consulté en salle les documents et rapports de contrôle périodique suivants (au titre des années 2024 et 2023) :

- registre de nettoyage (article 7.1.3 de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2013) ;
- conformité des installations électriques et thermographie (cf. article 7.3.2) ;
- supprimeurs d'explosion (cf. article 7.3.7) ;
- détection incendie (cf. article 7.3.5) ; par courrier électronique du 11 décembre 2024, l'exploitant a transmis le rapport du contrôle du 26 août 2024, lequel précise que les détecteurs, la centrale et les asservissements couvrant le local TGBT silo/ensilage ainsi que les transformateurs T1 et T2, LTS1 et LES1, fonctionnent correctement ;
- extincteurs (cf. article 7.2.4) ;
- robinets d'incendie armés (cf. article 7.2.4) ;
- poteaux incendie (cf. article 7.2.4) ;
- colonnes sèches (cf. article 7.2.4) ; en ce qui concerne ces équipements, les rapports de contrôle au titre de l'année 2024 (contrôles effectués le 29 octobre 2024) n'étaient pas disponibles lors de la visite ; l'exploitant les a communiqués par courrier électronique du 11 décembre 2024 ; ces rapports indiquent la nécessité de remplacer les prises extérieures des colonnes sèches CS1, CS2 et CS4 ; des panneaux extérieurs de signalisation sont également à installer pour les colonnes CS2 et CS3 ; par courrier électronique complémentaire du 13 décembre 2024, l'exploitant a communiqué le devis et le bon de commande relatif à ces travaux ;
- dispositifs de désenfumage (cf. article 7.2.3).

**Commentaire n° 1 :** hormis les points mentionnés ci-dessus, aucune non-conformité n'a été relevée à l'examen de ces rapports, étant souligné que l'exploitant déclare mettre en œuvre sans délai les interventions curatives adéquates lorsque les organismes chargés des vérifications en soulèvent la nécessité. La transmission rapide des éléments relatifs à la liaison équipotentielle de la fosse de réception camions n° 2, au nettoyage de la fosse de reprise, et à la signalisation et au remplacement des prises extérieures de certaines colonnes sèches, en sont l'illustration.

**Type de suites proposées :** sans suite.