

Unité départementale Rouen-Dieppe
1, rue Dufay
76100 Rouen

Rouen, le 05/11/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/10/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

DECLERCQ St Martin le Gaillard

46, rue des Potiers
76260 Canehan

Références : UDRD-2024-10-T-767
Code AIOT : 0005804407

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/10/2024 dans l'établissement DECLERCQ St Martin le Gaillard implanté Lieu-dit « Sous le Bois du Tost » 76260 Saint-Martin-le-Gaillard. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Il s'agit d'une visite de récolement suite à l'arrêté du 20/06/2022 de mise en demeure

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- DECLERCQ St Martin le Gaillard
- Lieu-dit « Sous le Bois du Tost » 76260 Saint-Martin-le-Gaillard
- Code AIOT : 0005804407
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Carrière de marne autorisée par arrêté préfectoral du 24 novembre 2020 pour une durée de 25 ans.

Contexte de l'inspection :

- Suite à mise en demeure

Thèmes de l'inspection :

- Sécurité/sûreté

2) Constats**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Clôture du site	AP de Mise en Demeure du 20/06/2022, article 1	Levée de mise en demeure

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a mis en place la clôture prescrite, l'inspection considère que la mise en demeure a été respectée et propose à M. le Préfet de la Seine-Maritime de la lever.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Clôture du site

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 20/06/2022, article 1
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité intrusion
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Monsieur DECLERCQ Dominique, dont le siège social est situé au 46, rue des Potiers 76260 CANEHAN, est mis en demeure de respecter les dispositions de l'article 8.1.3 des prescriptions annexées à l'arrêté du 24 novembre 2020 susvisé pour sa carrière sise sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD au lieu-dit « Sous le Bois du Tost ».</p> <p>Cette disposition est réputée satisfaite si l'exploitant met en place, au plus tard avant le 31 août 2022 et avant toute reprise de l'exploitation de la carrière, une clôture sur l'ensemble du périmètre autorisé. Pour mémoire, la clôture doit être réalisée en grillage de couleur neutre (vert foncé ou en acier galvanisé) à maille rectangulaire sur poteaux bois de type agricole ou métalliques de la même couleur que le grillage (pas de treillis soudé ou renforcé).</p> <p>Un merlon peut être édifié en lieu et place de la clôture au niveau du carreau de la carrière, pour délimiter la partie anciennement exploitée du périmètre autorisé par arrêté du 24 novembre 2020 susvisé.</p>
<p>Constats :</p> <p>L'inspection constate le jour de la visite :</p> <ul style="list-style-type: none"> -A l'entrée du site, la présence d'une première barrière en barbelé puis d'une seconde, type "barrière d'herbage". -Une clôture en grillage de couleur neutre à maille rectangulaire sur poteaux de types agricoles a bien été réalisée le long du périmètre autorisé. Il est à noter qu'une portion ne dispose pas de clôture grillagée, mais la zone en question qui se situe proche de la barrière d'entrée semble suffisamment densément plantée et ne se situe pas le long du front de taille où le risque de chute est important. -Un merlon au niveau du carreau de la carrière a également bien été édifié afin de séparer la carrière de la partie anciennement exploitée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Levée de mise en demeure