

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche
3 avenue des Langories
26 000 VALENCE

Valence, le 07/07/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 05/07/2022

Contexte et constats

Publié sur



KALISTRUT AEROSPACE

1 avenue Marc Seguin
CS 14189
26240 ST VALLIER

Références : 20220707-RAP-DAEN0596

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/07/2022 dans l'établissement KALISTRUT AEROSPACE implanté 1 avenue Marc Seguin CS 14189 26240 ST VALLIER. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Contexte de la visite: Traitement et suivi de la pollution aux hydrocarbures découverte en 2016

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- KALISTRUT AEROSPACE
- 1 avenue Marc Seguin CS 14189 26240 ST VALLIER
- Code AIOT dans GUN : 0006102733
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société KALISTRUT fabrique des bielles pour l'aéronautique (traitement de surface, travail mécanique des métaux, ...).

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Surveillance des eaux souterraines

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Pour des faits engageant peu la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, une lettre de suites sera transmise avec une demande de mise en œuvre d'action corrective dans un délai donné. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées,
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité et que des précisions doivent être apportées pour juger de la nécessité ou non de proposer une suite administrative.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Propositions de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1) |
|---|--|--|--|
| Point n°1: Surveillance des eaux souterraines | AP Complémentaire du 17/06/2016, article 2.5 | / | Lettre de suites |
| Point n°2: Surveillance des eaux souterraines | AP Complémentaire du 17/06/2016, article 3 | / | Lettre de suites |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a permis de constater les 2 non-conformités suivantes:

- l'exploitant n'a pas transmis à l'inspection des installations classées les résultats des analyses des eaux souterraines et des mesures du niveau piézométrique depuis février 2020,
- le bilan quadriennal de la surveillance des eaux souterraines n'a pas été transmis à l'inspection des installations classées.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Surveillance des eaux souterraines

| |
|--|
| Référence réglementaire : AP Complémentaire du 17/06/2016, article 2.5 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Mise en oeuvre |
| Prescription contrôlée : Le résultat des analyses et la mesure du niveau piézométrique en cote NGF est transmis à l'inspecteur des installations classées au plus tard 1 mois après leur réalisation avec systématiquement des commentaires de l'exploitant sur l'évolution de la situation (situation qui se dégrade, s'améliore ou reste stable), sur les dépassements et les propositions de traitements éventuels. Les calculs d'incertitude (prélèvements, transport, analyses..) sont joints avec les résultats des mesures. |
| Constats : Non- conformité n°1: L'inspection des installations classées n'a pas été destinataire des résultats des analyses et des mesures du niveau piézométrique depuis février 2020. L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les résultats des analyses et des mesures du niveau piézométriques qui ont été réalisés depuis février 2020 accompagnés des mesures d'incertitude. Les commentaires sur l'évolution de la situation seront joints aux résultats. |
| Type de suites proposées : Avec suites |
| Proposition de suites : Lettre de suites |

Nom du point de contrôle : Surveillance des eaux souterraines

| |
|--|
| Référence réglementaire : AP Complémentaire du 17/06/2016, article 3 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Bilan quadriennal |
| Prescription contrôlée : Dans tous les cas, un bilan quadriennal devra être transmis à l'inspection des installations classées |
| Constats : Non-conformité n°2: Le bilan quadriennal n'a pas été transmis à l'inspection des installations classées. L'exploitant transmettra le bilan quadriennal à l'inspection des installations classées. |
| Type de suites proposées : Avec suites |
| Proposition de suites : Lettre de suites |