

Unité interdépartementale des deux Savoie
430, rue Belle Eau
ZI des Landiers Nord
73011 Chambéry

Chambéry, le 6/12/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 02/11/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

TIES - liquidateur Me SABOURIN

216 rue Duguesclin
cedex 03
69427 Lyon

Références : [20231102-RAP-Inspection-TIES-Recolement_CRIT_ADEME.odt](#)
Code AIOT : 0006104381

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 02/11/2023 dans l'établissement TIES - liquidateur Me SABOURIN implanté La Tuilière 73240 Champagneux. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La société TIES a été placée en liquidation judiciaire en février 2014. Une procédure de consignation a été engagée à l'encontre du liquidateur, Me SABOURIN, afin que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires prévues en cas de cessation d'activité. La mise en sécurité du site n'a cependant pas pu être menée entièrement par le liquidateur.

Par courrier électronique du 12/09/16, ce dernier a en effet informé la DRFIP Rhône-Alpes que la réalisation de l'actif immobilier était retardée et qu'à ce jour aucun espoir de recouvrement des sommes consignées ne pouvait être envisagé.

A ce titre, l'ADEME a été sollicitée par la DREAL afin d'intervenir dans le cadre de la mise en sécurité du site « TIES » à Champagneux (73). La demande d'intervention de l'ADEME a été validée le 22 juin 2018 par la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de la transition écologique. L'ADEME a réalisé l'ensemble des travaux prescrits par l' Arrêté Préfectoral portant exécution de Travaux d'Office (APTO) du 20 septembre 2018 entre le 22 janvier 2019 et le 4 février 2022. A la suite de son intervention, l'ADEME a transmis le 23 février 2023 le compte-rendu d'intervention terminée à la DREAL.

Cette visite d'inspection a pour objectif la clôture de la cession d'activité de la société TIES en allant constater sur site le contenu du compte-rendu d'intervention terminée établi par l'ADEME.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- TIES - liquidateur Me SABOURIN
- La Tuilière 73240 Champagneux
- Code AIOT : 0006104381
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société T.I.E.S. (Teinture Impression Ennoblement de Savoie) exploitait une installation de teinture et impression de textile sur le territoire de la commune de Champagneux (73). Elle disposait de sa propre station d'épuration des effluents industriels, avant rejet dans le Rhône. Les installations de la société avaient été autorisées en 1994 au titre de la réglementation ICPE. La liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 27/02/14, qui a désigné Me SABOURIN (Lyon) comme liquidateur. L'arrêt effectif des activités est daté du 7/03/14.

Des actions administratives et pénales ont alors été engagées à l'encontre de la société TIES, représentée par Me SABOURIN, afin d'obtenir la mise en sécurité du site. Cependant, du fait de l'impécuniosité de la liquidation, toutes les mesures de mise en sécurité n'ont pu être prises par l'exploitant.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Récolement fin d'intervention ADEME

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations

classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;

- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Fin de travaux ADEME - Compte-rendu d'intervention terminée	Arrêté Préfectoral du 20/09/2018, article 1	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

En synthèse, la présente visite d'inspection permet d'acter la clôture de la procédure de cessation d'activité de l'ancienne société TIES et par conséquent l'absence d'actions complémentaires à prévoir. Rappelons donc que ce site relève désormais de l'article L-556-1 du code de l'environnement : tout nouvel usage doit être compatible avec l'état des sols ; à ce titre, le porteur de projet doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer cette compatibilité.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Fin de travaux ADEME - Compte-rendu d'intervention terminée

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral portant exécution de travaux d'office du 20 septembre 2018, article 1
Thème(s) : Récolement fin d'intervention ADEME
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Il est procédé d'office, aux frais des personnes morales responsables du site, à la mise en sécurité du site précédemment exploité par la société TIES sur la commune de Champagneux.</p> <p>L'intervention comprend notamment les mesures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sécurisation ponctuelle des accès à l'usine et prévention des risques de chute ; • évacuation et élimination des déchets dangereux résiduels et des déchets non dangereux combustibles ; • nettoyage de la rétention, des fosses et des sols souillés dans les bâtiments ; • mise en sécurité de la station d'épuration (rejet des eaux, traitement et élimination des boues).
<p>Constats :</p> <p>La partie du site consacrée à l'épuration des eaux a été mise en sécurité conformément à la description qui en est faite dans le compte-rendu d'intervention terminée réalisé par l'ADEME. L'ensemble des bassins de la station d'épuration ont été vidés et curés et sont désormais exempt de boues. A noter que les 4 bassins ne sont plus étanches et ne peuvent plus contenir des volumes considérables de liquides : sur chacun, une partie du cerclage du bassin est détruite.</p> <p>En ce qui concerne les hangars de l'ancienne société TIES, l'ensemble des travaux d'évacuation des déchets et de mise en sécurité ont été réalisés conformément au CRIT réalisé par l'ADEME. Les bâtiments (réentions, fosses, sols) ont été nettoyés comme en atteste les photos présentes dans le CRIT réalisé par l'ADEME. Précisons que lors de la visite d'inspection ce jour, nous avons rencontré le nouvel acquéreur de ces entrepôts : les travaux de réhabilitation de ces hangars ont déjà débuté et sont en bonne voie de progression.</p>

Il ressort donc de cette visite d'inspection la clôture de la procédure de cessation d'activité de l'ancienne société TIES et par conséquent l'absence d'actions complémentaires à prévoir. Rappelons donc que ce site relève désormais de l'article L-556-1 du code de l'environnement : tout nouvel usage doit être compatible avec l'état des sols ; à ce titre, le porteur de projet doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer cette compatibilité.

Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Sans objet


Annexe

Planche photographique

à caractère : public



Bassin tampon (à gauche) et local attenant à la station d'épuration (à droite)



Puits sécurisé



Hangars en cours de réhabilitation