

Unité départementale Meurthe et Moselle / Meuse

NANCY, le 14/03/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/02/2022

Contexte et constats

Publié sur :

 **GÉORISQUES**
VICAT (usine de Xeuilley)

16 Route de Pierreville

54990 XEUILLEY

Références : SAF/IP/339_2022

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/02/2022 dans l'établissement VICAT (usine de Xeuilley) implanté 16 Route de Pierreville 54990 XEUILLEY . Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La société VICAT a eu trois incidents lesquels sont survenus au dernier quadrimestre 2021 (2 incendies et 1 fuite de COMBSU)

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VICAT (usine de Xeuilley)
- 16 Route de Pierreville 54990 XEUILLEY
- Code AIOT dans GUN : 0006200725
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Cimenterie dont l'autorisation d'exploiter est régie par l'arrêté préfectoral 2006/206 du 21 avril 2006 modifié

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- gestion d'incidents

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Rapport d'incident/accident	Code de l'environnement du 27/09/2020, article R.512-69	/	Sans objet
Rapports d'incidents	Code de l'environnement du 27/09/2020, article R.512-69	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les trois incidents survenus la nuit au dernier quadrimestre 2021 (2 incendies et 1 fuite de combustibles liquides) ont fait l'objet d'un rapport d'incident de la part de l'exploitant. Néanmoins, quelques précisions sont à ajouter en ce qui concerne les rapports des incidents d'octobre et de décembre 2021 comme indiqué au paragraphe 2.4 du présent rapport. La version consolidée des deux rapports sera à transmettre sous 2 mois à l'inspection des installations classées.

En outre, une mise à jour de l'EDD est attendue en ce qui concerne notamment le ré-examen des risques et des conditions de leur maîtrise à la suite des 3 événements survenus en 2021. L'exploitant pourra utilement s'appuyer voire utiliser dans son intégralité le format proposé dans l'avis du 08 février relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement de statut Seveso seuil haut et en particulier le point 11 du paragraphe II.

Dans le cadre de cette mise à jour, l'inspection indique que l'EDD de 2014 complétée en 2016 n'intègre pas certains incidents passés et que les effets dominos ne sont traités que partiellement. L'exploitant profitera de la mise à jour demandée pour développer les effets dominos potentiels d'une installation sur une autre (en tant qu'événement initiateur et les conséquences qui en découlent). Enfin, la mise à jour intégrera les modifications notables apportées depuis 2014 afin d'être en cohérence avec les installations réellement exploitées.

L'EDD ainsi mise à jour sera à transmettre sous 6 mois à l'inspection des installations classées.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Rapport d'incident/accident

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 27/09/2020, article R.512-69
Thème(s) : Risques accidentels, Rapport des incidents
<p>Constats : Les trois incidents survenus la nuit au dernier quadrimestre 2021 (2 incendies et 1 fuite de combustibles liquides) ont fait l'objet d'un rapport d'incident de la part de l'exploitant. Néanmoins, quelques précisions sont à ajouter notamment en ce qui concerne les rapports des incidents d'octobre et de décembre 2021.</p> <p>S'agissant du rapport de l'incident du 30 octobre 2021 (incendie au niveau de la tour de granulation), l'exploitant devra le compléter notamment en ce qui concerne les causes probables (multifactorielles – causes profondes telles que les facteurs organisationnel et humain), les conséquences et notamment la durée d'arrêt de l'installation, les mesures prises comme la révision de la procédure d'arrêt du four et tout autre élément que l'exploitant jugera utile.</p> <p>S'agissant du rapport de l'incident du 20 décembre 2021 (fuite de COMBSU), l'exploitant devra le compléter notamment en ce qui concerne les causes probables et les mesures prises ou projetées pour éviter qu'un tel incident similaire ne survienne de nouveau.</p>
<p>Observations : S'agissant du rapport de l'incident du 23 septembre 2021 (départ de feu au niveau de la ligne DIS: combustibles solides tels que des sciures imprégnées, farines animales, mousse de polyuréthane...), l'exploitant adressera les caractéristiques du revêtement du tapis utilisé au niveau du convoyeur capoté à bandes (manutube) destiné à acheminer les DIS.</p> <p>L'inspection note que l'exploitant a contacté, outre les autres usines de VICAT, les concurrents et le fournisseur du revêtement du tapis afin d'identifier si d'autres matières pourraient être utilisées afin de freiner la propagation d'un incendie. A ce jour, seul le revêtement dont VICAT dispose existe pour permettre d'acheminer les combustibles contenant des solvants (sciures imprégnées).</p> <p>L'inspection précise que l'extension du réseau de sprinklage (tour de granulation) nécessitera de vérifier que le bassin de rétention est suffisant (guide D9a). L'exploitant projette de refaire un point sur la capacité de rétention des eaux incendie selon la D9a. L'exploitant adressera le résultat de cette analyse à l'inspection des installations classées. L'inspection note que la personne en charge de la défense incendie pour l'ensemble des usines du groupe a été recrutée il y a quelques mois et a comme mission première de faire le point sur chacune des installations afin de proposer des solutions d'amélioration.</p>
Type de suites proposées : Sans suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rapports d'incidents

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 27/09/2020, article R.512-69
Thème(s) : Risques accidentels, Déclaration d'incident
<p>Constats : VICAT dispose d'une EDD datant de 2014 complétée en 2016 pour intégrer l'activité "introduction de sciures et fines de bois en grille Lepol". L'inspection note que ladite EDD n'intègre pas certains incidents passés et que les effets dominos ne sont traités que partiellement.</p> <p>A la suite des 3 événements survenus en 2021, mentionnés dans le paragraphe précédent, une mise à jour de l'EDD est attendue en ce qui concerne notamment le ré-examen des risques et des conditions de leur maîtrise. L'exploitant pourra utilement s'appuyer sur, voire utiliser dans son intégralité, le format proposé dans l'avis du 08 février relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement de statut Seveso seuil haut et en particulier le point 11 du paragraphe II.</p> <p>L'exploitant profitera de la mise à jour demandée pour développer les effets dominos potentiels d'une installation sur une autre (en tant qu'événement initiateur et les conséquences qui en découlent). Enfin, la mise à jour intégrera les modifications notables apportées depuis 2014 afin d'être en cohérence avec les installations réellement exploitées.</p>
<p>Observations : L'inspection a demandé lors de la visite de contrôle du 04/02/2022 des documents cartographiques à une échelle adaptée indiquant les équipements sensibles et les effets dominos.</p> <p>L'exploitant a adressé ces derniers à l'inspection des installations classées par voie postale . Ils ont été reçus le 14/02/2022.</p>
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet