

Unité Départementale des Vosges

Epinal, le 03/02/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/01/2023

Contexte et constats

Publié sur 

FERTIL

1 route Saut de la Cuve

88120 LE SYNDICAT

Références : S-23-134RP

Code AIOT : 0006202527

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/01/2023, de l'établissement FERTIL implanté, 1 route Saut de la Cuve 88120 LE SYNDICAT. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Suites à donner aux mesures correctives mises en oeuvre après l'incident constaté le 21 mars 2022.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FERTIL
- 1 route Saut de la Cuve 88120 LE SYNDICAT
- Code AIOT : 0006202527
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'entreprise est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de produits pour l'horticulture, la pépinière et le maraîchage. Elle est notamment déclarée pour son activité de fabrication d'engrais, amendement et supports de culture à partir de matières organiques.

Le thème de visite retenu est le suivant :

- Mesures prises suite à incident.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées, pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Mesures prises suite à un incident | Code de l'environnement du 24/09/2020, article R512-69 | / | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de constater l'ensemble des travaux réalisés afin de prévenir tout risque de pollution de la Cleurie.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mesures prises suite à un incident

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Code de l'environnement du 24/09/2020, article R512-69 |
| Thème(s) : Risques accidentels, Risques chroniques |
| Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet |
| Prescription contrôlée : Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant « au préfet » et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident « les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu », les effets sur les personnes et l'environnement « les mesures d'urgence prises », les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. « Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées. » |
| Constats : Suite à un incident survenu en mars 2022 relatif à un écoulement anormal d'effluents dans la Cleurie en provenance d'un regard dans lequel les eaux de process transitent avant d'être acheminées vers l'installation de traitement par lagunage, une visite d'inspection a été réalisée le 21 mars 2022 afin de constater la situation. Les mesures correctives réalisées au printemps 2022 ont permis d'éradiquer la fuite et le rejet dans la Cleurie. L'exploitant a transmis successivement un rapport d'incident en date du 30 mars 2022 et un rapport de suivi d'action en date du 19 janvier 2023, faisant suite à la visite d'inspection. Afin que ce type d'incident ne se reproduise, d'importants travaux de rénovation et d'amélioration ont été réalisés. Les actions suivantes ont été réalisées courant de l'année 2022 : <ul style="list-style-type: none">- Contrôle et remise en état de l'ensemble du réseau de collecte des effluents afin d'éviter tout débordement en amont du dispositif de traitement par lagunage ;- Réfection de la digue et remise en fonctionnement de la deuxième lagune qui était inutilisable car comblée par des sédiments ;- Mise en service de la deuxième lagune pour permettre l'entretien de l'autre lagune (le basculement d'une lagune à l'autre sera effectué en fonction du niveau de saturation de la lagune en service) ;- Mise en place d'un système de préfiltration qui permet de décharger les effluents d'une grande partie de ses MES. La visite a permis de constater que les mesures prises permettent de prévenir ce type d'incident. L'inspection des installations classées considère que ces mesures sont satisfaisantes. |
| Type de suites proposées : Sans suite |
| Proposition de suites : Sans objet |



" Réhabilitation de la 2^e lagune "



" Cuve de préfiltration "



" Travaux sur le réseau de collecte des effluents "