

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 09/01/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 08/12/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GRANITERIE PETITJEAN**

14 chemin des Ecorces  
BP 14  
88250 LA BRESSE

Références : S-23-014RP  
Code AIOT : 0006204168

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/12/2022 dans l'établissement GRANITERIE PETITJEAN implanté Lansau 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE. L'inspection a été annoncée le 09/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GRANITERIE PETITJEAN
- Lansau 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
- Code AIOT : 0006204168
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de SAULXURES SUR MOSELOTTE est autorisée par l'arrêté préfectoral n° 1987/2002 du 08 août 2022. Cette carrière est exploitée par campagne.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- conditions d'exploitation de la carrière ;
- localisation des sources à proximité.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Production	Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 1.1.2	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Accès - Barrières	Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 3.1.3	/	Sans objet
3	Source	Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 5.5	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite s'inscrit dans le cadre de la demande d'extension. Aucune non-conformité n'a été constatée.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Production

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 1.1.2
<b>Thème(s) :</b> Autre, production - exploitation
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> La production maximale annuelle est limitée à 49 000 tonnes.
<b>Constats :</b> Lors des dernières campagnes d'exploitation de la carrière (10 000t en 2016 et 1 000 t en 2017), l'exploitant a recréé une plateforme. Les matériaux extraits sont restés sur la carrière en contre-bas de la banquette. Il n'y a pas eu d'évacuation des matériaux du site.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 2 : Accès - Barrières

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 3.1.3
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, accès _ barrières
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Durant les heures d'activité, l'accès au site est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit. L'accès à toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou de tout autre dispositif présentant une efficacité similaire.
<b>Constats :</b> Lors du contrôle l'accès à la carrière est limité par une barrière et une clôture installées au droit des zones dangereuses.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 3 : Source

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2022, article 5.5
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, source S1 et S2
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Deux habitations alimentées par des puits privés sont recensées aux abords de la carrière.
<b>Constats :</b> Lors du contrôle, les sources S1 et S2 qui alimentent ces puits ont été localisées. Le jour du contrôle les trop pleins des deux sources coulent en continu.
<b>Observations :</b> Les sources S1 et S2 feront l'objet d'un suivi analytique conformément aux dispositions de l'article 5.5.1 de l'arrêté du 21/10/2022 susvisé.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet