



**PRÉFET
DES VOSGES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 28/09/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/08/2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

GIE DU COSTET BEILLARD

2648 route de Colmar
88400 XONRUPT LONGEMER

Références : S-22-944RP

Code AIOT : 0006204549

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/08/2022 dans l'établissement GIE DU COSTET BEILLARD implanté Le Costet Beillard, chemin de la cleurie 88400 GERARDMER. L'inspection a été annoncée le 24/08/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

sécheresse de l'été 2022

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GIE DU COSTET BEILLARD
- Le Costet Beillard, chemin de la cleurie 88400 GERARDMER
- Code AIOT : 0006204549
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

L'installation est une station d'épuration qui traite les effluents d'une seule exploitation (blanchiments de Xonrupt II)

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- sécheresse de l'été 2022.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	caractéristiques des rejets	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.3.1	/	Sans objet
2	coloration du milieu récepteur	Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas mis en avant un quelconque point particulier.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Caractéristiques des rejets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.3.1			
Thème(s) : Autre			
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet			
Prescription contrôlée : Les données d'autosurveillance journalières recueillies dans les formes de l'article 2.4.2 ci-dessous sont consolidées en moyenne mensuelle et en moyenne annuelle glissante. Sur 12 mois consécutifs (y compris les jours sans rejets), le niveau des rejets devra être inférieur à : Débit (m3/j) 840 sur 12 mois DCO (kg/j) 173 sur 12 mois MES (kg/j) 33 sur 12 mois DBO5 (kg/j) 28 sur 12 mois *: la moyenne annuelle glissante correspond à la charge polluante (en kg) sur douze mois divisée par nombre de jours dans l'année.			
Paramètre	concentration maxi par jour	flux maxi par jour	flux mensuel
Température (°C)	< 30	< 30	<30
pH	5,5 < <8,5	5,5 < <8,5	5,5 < <8,5
Débit		1000 (m3/j)	
MES	35 mg/L	39.5 kg/j	
DBO5	30 mg/L	33.8 kg/j	
DCO		252 kg/j	210 kg/j
NGL	10 mg/L		
AOX	1 mg/L		
Phosphore	10 mg/L		
pas de coloration visible des rejets après la zone de mélange			
Constats : L'exploitant a renseigné le logiciel GIDAF jusqu'au mois de juillet 2022. Il en ressort des dépassements réguliers en NGL et DBO5 (respectivement de +7 % à +20 % et de +7 % à + 66%). Par ailleurs, les mesures du mois de juillet font état de dépassement constant en température de rejet qui s'expliquent par les températures élevées subies pendant la canicule de l'été 2022. L'inspection mène une action collective qui implique l'ensemble des blanchiments aux fins d'assurer la compatibilité milieu des rejets.			
Type de suites proposées : Sans suite			
Proposition de suites : Sans objet			

N° 2 : Coloration du milieu récepteur

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31
Thème(s) : Risques chroniques
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : (...) La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. (...)
Constats : Le jour de la visite de l'inspection, la station d'épuration était à l'arrêt suite à un problème avec le clarificateur. Des techniciens étaient à l'œuvre pour identifier et corriger la panne. De ce fait, aucun rejet dans le milieu naturel n'a pu être constaté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet