

Unité départementale des Vosges

Épinal, le 25/02/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/02/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SAGRAM

carrière de Thaon les Vosges

Références : S-26-198RP
Code AIOT : 0006206333

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/02/2026 de la carrière implantée à Thaon Les Vosges (88150). L'inspection a été annoncée le 06/02/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'inscrit dans le cadre d'une plainte relative à l'assèchement du ruisseau des égouts jouxtant la carrière SAGRAM exploitée sur la commune de Thaon les Vosges.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SAGRAM
- Thaon Les Vosges 88150 Thaon-les-Vosges
- Code AIOT : 0006206333
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière de THAON LES VOSGES est exploitée par la société SAGRAM sous couvert de l'arrêté préfectoral n° 63/2020/ENV du 20 novembre 2020.

Le référentiel réglementaire utilisé pour le contrôle est :

- l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière.

Contexte de l'inspection :

- Plainte

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Ruisseau des égouts - écoulement des eaux	Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors du contrôle, il a été constaté la présence d'embâcles pouvant nuire au bon écoulement du ruisseau en période plus sèche. Ces embâcles sont en dehors du périmètre de la carrière et ne sont pas sur des terrains de la société.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Ruisseau des égouts - écoulement des eaux

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, Eau de surface
Prescription contrôlée : Les carrières sont exploitées et remises en état de manière à limiter leur impact sur l'environnement.
Constats : Il a été constaté la présence d'embâcles sur le ruisseau qui peuvent peut être expliquer le faible débit en période plus sèche (cf plan de localisation). Ces embâcles sont apparemment hors des terrains de la carrière. La SAGRAM a confirmé que les terrains ne leur appartenaient pas. Par ailleurs, l'exploitation de la carrière se faisant à l'opposé du ruisseau, l'activité de la SAGRAM n'est pas soupçonnée d'avoir contribué à la formation de ces embâcles.
Type de suites proposées : Sans suite