

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 28/07/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/06/2022

Contexte et constats

Publié sur



ETIENNE

12 rue du Bouchot
88120 GERBAMONT

Références : S-22-710RP

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/06/2022 de la carrière ETIENNE implanté 12 rue du Bouchot 88120 GERBAMONT. L'inspection a été annoncée le 24/06/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Par signalement du 13 mai 2022, le service de l'inspection a été informé de la réalisation d'un défrichement massif sans autorisation par la société ETIENNE. La société ETIENNE aurait également grillagé les terrains acquis.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ETIENNE
- 12 rue du Bouchot 88120 GERBAMONT
- Code AIOT dans GUN : 0006207685
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED – MTD
- carrière

L'entreprise ETIENNE est une entreprise du BTP qui exploite une carrière

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- la visite fait suite à un signalement relatif à un défrichement réalisé sans autorisation.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Défrichement	article L. 341-3 code forestier	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite, il n'a pas été constaté de défrichement ni d'extension de la carrière. Il est également à noter que l'entreprise ETIENNE est une entreprise du BTP qui a également des terrains jouxtant la carrière mais utilisé dans le cadre de son activité du BTP.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Défrichement

Référence réglementaire : article L. 341-3 code forestier
Thème(s) : Autre, défrichement
Prescription contrôlée : Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
Constats : Lors de la visite du 23/06/2022, il n'a pas été constaté de défrichement sur le périmètre de la carrière et la société ETIENNE a refait la clôture sur l'ensemble de ces terrains : périmètre de la carrière + terrains liés à son activité de BTP.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet