

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMIS

Site inspecté : Vittelles

Date de l'inspection : 3 Mars 2011

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Absence procédure écrite permettant de définir les mesures à prendre en cas de débordement accidentel des bassins de décantation

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Article 3.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 11 avril 1996

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

G. Trecco - Responsable Interact et Nettoyage



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Ci joint la procédure formalisant notre mode de fonctionnement pour la gestion de l'eau et des apports occasionnels ou accidentels.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

DRIE

L'inspection le :

15 / 6 / 11

☒ Fiche soldée le :

15/6/11