

FICHE DE REMARQUES

Exploitant : OTU/SEM

Site inspecté : Rouet

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

C. ABAOUI

G. BOISSIER

Date de l'inspection : 01/6/2006

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

F. CONDAN

Directeur

Remarques de l'inspecteur :

- Mesure de la DCO par l'organisme extérieur (SEM) : le seuil de détection est supérieur à la valeur limite de l'arrêté du 17/7/2003, ce qui rend impossible la vérification du respect du seuil.

- A donner à la Daire le retour d'expérience de l'incident lors du dépotage/remplissage du silo de charbon, ayant eu lieu lors de la visite.

- Rappel à touté fins utiles : nous faire part dans 3 meilleurs délais des non conformités en sortie de Station, tel que prévu à l'article 1.4 AP 17/7/2003.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Notre laboratoire extérieur (SEM) n'arrive à descendre le seuil de détection de la DCO à 30 mg/l. Ils ne peuvent pas s'engager sur le valeur de 25 mg/l, incompatible avec le méthode norme utilisée (cf documents joints)

L'incident est lié à un manque de rigueur
- des paramètres CER sur ce point précis
- du laboratoire qui n'a pas respecté les instructions et les procédures
- un courrier est adressé aux fournisseurs.
- Une réunion est programmée avec les chefs de quart afin de mettre en avant les risques que pourraient engendrer une telle erreur humaine.

Toutre non conformité partie sera adressée à la Daire dans les 18h suivant le non-conformité. Les 18h permettant de faire une analyse et d'intégrer un commentaire à l'encre.