

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné: 02 au 03 octobre 2014

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

DEPASSEMENT DU SEUIL LIMITE DE TEMPERATURE FIXE A 30 ° (VALEUR MESUREE : 42,6°)

Ecart aux dispositions de : l'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et SignatureDominique Dastanville  
Responsable Environnement

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

cause : colmatage de l'alimentation de l'échangeur  
 ⇒ la mise en place d'un filtre s'impose.  
 ⇒ un contrôle de T° sera effectué à travers le pH-mètre.

On va aller étudier la mise en place d'un T.I.A.  
 indicateur de température avec Alcum.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒  
 Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒  
 Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission sous 2 mois d'un plan d'action sur la pose d'une T.I.A.  
 ou un autre moyen équivalent (étude technique, Condi commande).

L'inspection le : 20/02/2015

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné: 02 au 03 octobre 2014

INSPECTION

## Constat de l'inspecteur :

DEPASSEMENT DU FLUX MASSIQUE AUTORISE POUR LE PARAMETRE DBO5 FIXE A 800 KG/J  
(VALEUR MESUREE : 1 222 KG/J, SOIT +52,7 %)

Ecart aux dispositions de : l'article 4.3.9.1 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la  
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Dominique Desbani  
Responsable Environnement



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs  
délais d'application)

Le rap. DBO<sub>5</sub> / DCO est de 810% alors que dans tous  
nos analyses, et dans la profon. il est entre 50 et 55%.  
L'analyse contradictoire n'a pas pu être faite.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Le contrôle inopiné qui sera réalisé en 2015 devra impérativement  
faire l'objet d'une analyse contradictoire par un autre laboratoire  
agréé.

L'inspection le : 20/02/2015.

☐ Fiche soldée le :

DREAL