

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 84</b>	<b>Subdivision de : AVIGNON 4</b>	<b>Date: 26/07/2006</b>
<b>Inspecteur</b>	: Alexis ARIOLI		
<b>Exploitant</b>	: SABLES DE MONTMOU		<b>Code GIDIC</b> : 064. 01252
<b>Site inspecté</b>	: MORNAS "Montmou - St Loup"		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Exploitation de carrière		<b>Priorité</b> : P3
<b>Objet de la visite</b>	: Visite Approfondie (AP d'autorisation du 17.03.2005)		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carrière : Avancée de l'exploitation.</li> <li>- Installation de criblage des matériaux</li> <li>- Suivi des déchets inertes</li> <li>- Stockage fuel et poste de distribution</li> <li>- Atelier d'entretien</li> </ul>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>Par rapport à la précédente autorisation, l'objectif a été de reconquérir les anciens clients et de développer certains marchés.</p> <p>La commercialisation de la production se décompose de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sable TP 20 %</li> <li>- sable couleur 80 %             <ul style="list-style-type: none"> <li>. sable blanc et blanc cassé 65 %</li> <li>. sable jaune 35 %</li> </ul> </li> </ul> <p>La société a en projet de valoriser les matériaux de découverte en faisant appel à une entreprise extérieure qui planterait une installation de traitement amovible.</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs, ....</i> )			
<p><b>Investissements 2005 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chargeuses récentes climatisées</li> <li>- 1 installation de criblage mobile neuve</li> <li>- 1 tombereau articulé récent climatisé</li> <li>- 1 citerne de fuel avec poste de distribution neuve</li> </ul> <p>Il est programmé de remplacer un camion court terme et la pelle hydraulique à plus long terme.</p> <p>Fin 2006 sera aménagé le local vestiaire sanitaires.</p>			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués (voir fiche de synthèse jointe)

Exploitation de la carrière : contrôle des points de l'AP d'autorisation)

Installation de criblage, Atelier, Stockage des déchets inertes, Poste de distribution de fuel.

RGIE : DSS dossiers de Prescriptions Entreprises Extérieures Empoussiérage Rapport PREVENCEM

- Documents consultés

Acte de cautionnement garanties financières, Rapport annuel, Plan d'exploitation

Relevés piézométriques, analyses semestrielles de l'eau de la nappe,

Contrôles extincteurs, Installations électriques

Mesures d'empoussiérage, attestations médicales, autorisations de conduite, CACES

Dossier de Santé et de Sécurité, des Dossiers de Prescriptions, des plans de préventions

Rapport PREVENCEM

Consignes, Protocoles de sécurité

- Lieux visités

Voir ci-dessus § sujets évoqués et fiche de synthèse jointe;

- Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales ]

Cette carrière dont l'extraction était échue en 2003 a été remise en activité au 2<sup>ème</sup> semestre 2005.

Les travaux de découverte nécessaires pour atteindre le gisement de sable ont été réalisés par l'entreprise VALERIAN.

Des travaux préparatoires ont été nécessaires pour sécuriser le site (clôtures, pose d'enrochements, barrières, création de bassins d'eaux pluviales, pistes d'accès, plates-formes ...)

Investissement lourd en matériel et mise en conformité du poste de distribution de fuel.

En ce qui concerne la gestion des déchets inertes, la Sté fait preuve de rigueur et adresse mensuellement à la DRIRE la copie du registre correspondant.

La valorisation des matériaux de découverte devrait être mise en place à court terme.

En ce qui concerné le DSS et les Dossiers de Prescriptions, l'exploitant s'est rapproché de PREVENCEM pour la mise en place de ces documents.

Ces constatations montrent que l'exploitant est fortement impliqué dans les problèmes de sécurité et l'application des prescriptions qui lui sont imposées.

### Personnes rencontrées [noms, fonctions,...]

M. Laurent BREISSAND Directeur Technique

M. William PELLET Chef de Carrière

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche

Commentaires (soldée?- évolution ?)