

## Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 84</b>	<b>Subdivision de : Avignon 4</b>	<b>Date: 25 février 2008</b>
<b>Inspecteur</b>	: Gilbert POULENARD		
<b>Exploitant</b>	: Chaux de la Tour - Fibac		<b>Code GIDIC</b> : 064. 01264
<b>Site inspecté</b>	: Lagnes et Robion, lieu-dit "Les Espessades"		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: carrière de roches massives - calcaire		<b>Priorité</b> : P 1
<b>Objet de la visite</b>	: visite approfondie		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p><u>Itinéraire de la visite</u> :</p> <p>Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état et l'installation de traitement des matériaux, et en longeant la clôture qui entoure le site.</p> <p><u>Zones inspectées</u> :</p> <p>Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction et zones remises en état, installation de traitement, de stockage de matériaux ainsi que les divers locaux (bureau, toilettes, vestiaires, espace de repos et réfectoire).</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>La première exploitation de matériaux sur le site remonte environ à 1920.</p> <p>L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'installation de traitement des matériaux a été déplacée sur un point bas du site mieux protégé du vent, les bandes transporteuses sont en partie couvertes, les convoyeurs sont équipés d'un système d'aspersion en jetée.</li> <li>- les pistes sont arrosées à l'aide d'une arroseuse.</li> <li>- Il n'y a pas de stockage d'hydrocarbures sur le site, le ravitaillement des engins est assuré par un prestataire extérieur à l'aide d'un véhicule routier équipé des dispositifs de sécurité requis (arrêt automatique du pistolet, bac d'égouttures); de plus un tapis textile absorbant sera mis en place sous la zone lors des pleins.</li> <li>- la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site, et un bassin de récupération des eaux de la colline au Nord-Ouest est en cours d'aménagement.</li> </ul> <p>L'entreprise emploie 6 salariés dont 4 appartenant à l'entreprise Sylvestre en charge de l'extraction, il y a un délégué du personnel sur le site, il existe un CHSCT au sein de la Sté Fibac ; par ailleurs, 2 personnes sont habilitées "électricité".</p> <p>L'établissement est équipé d'un lavabo, d'un WC, d'un local de repos et d'un réfectoire; il n'y a pas actuellement de vestiaire, le nécessaire sera fait d'ici fin 2008.</p> <p>Il y a deux extincteurs (bureau et local électrique), et toujours au moins un secouriste sur le site.</p> <p>Il existe trois trousse à pharmacie (bureau bascule, poste de commande installation), les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence aux mêmes endroits.</p> <p>Les horaires de fonctionnement sont de 7h à 12h et de 13h à 17h15.</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
Néant à moyen terme			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

#### - Sujets évoqués

Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite, informations sur l'opération nationale 2008 relative à la sécurité dans l'utilisation des véhicules sur piste.

#### - Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (extincteurs, bruits, poussières) et de prévention - document de suivi de l'extraction.

#### - Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 17 août 2010.

Aucun accident grave relevé en 2006, deux employés ont été légèrement blessés (pas d'arrêt de travail).

Le travailleur isolé (conducteur de la foreuse) est équipé de radio PTI.

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation tenue de manière correcte, et bien gérée.

L'exploitant a une très bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assortis, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 26 février 2008.

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

directeur régional	: Bernard FUGIER
directeur technique	: Dominique SANDRI-MOUZE
chef de carrière	: Joël MARTINEZ

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)
	Un écart avait été relevé lors de la dernière visite, il a été soldé.
	Les observations formulées en 2006 ont été prises en compte par l'exploitant.