

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 30 novembre 2007
Inspecteur	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: Lafarge Granulats Sud		Code GIDIC : 064. 01268
Site inspecté	: Cavaillon, lieu-dit "Plan de la Perussis"		A ou D : A
Activité	: carrière alluvionnaire - en eau		Priorité : P 1
Objet de la visite	: visite approfondie		Référ. courrier : SS 1536
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p><u>Itinéraire de la visite</u> :</p> <p>Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état et l'installation de traitement des matériaux, et en longeant la clôture qui entoure le site.</p> <p><u>Zones inspectées</u> :</p> <p>Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction (y compris la drague flottante) et zones remises en état, installation de traitement, de stockage et de déstockage de matériaux ainsi que les divers locaux (bureau, toilettes, vestiaires, espace de repos et réfectoire).</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1972.</p> <p>L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installation de traitement des matériaux fins est couverte et bardée latéralement, les bandes transporteuses associées sont couvertes, - les pistes sont arrosées à partir d'une installation fixe, l'eau est traitée et recyclée (consommation divisée par 10). - le stockage d'hydrocarbures est associé à une cuvette de rétention, - la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site. <p>L'entreprise emploie 14 salariés dont 2 appartenant à l'entreprise Soterex en charge de l'extraction, il existe un délégué du personnel sur le site, il n'y a pas de CHSCT; par ailleurs, 7 personnes sont habilitées "électricité", dont 2 pour la moyenne tension.</p> <p>L'établissement est équipé de lavabos, de douches, de trois WC, de 16 vestiaires, d'un local de repos et d'un réfectoire. Il y a vingt extincteurs répartis sur le site, et toujours au moins trois secouristes sur le site (cinq sont formés à ce jour). Il existe trois trousse à pharmacie complètes (bureau bascule, poste de commande installation, drague), les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence aux mêmes endroits.</p> <p>Les horaires de fonctionnement sont de 5h à 12h et de 12h à 19h en 2 postes pour l'extraction et de 4h à 12h et 12h à 21h en 2 postes pour l'installation de traitement des matériaux.</p>			
<p>Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)</p>			
<p>Souhaite pouvoir revenir à la production maximale autorisée sur les 3 premières années (600.000 t), compte tenu de l'abandon du projet d'exploitation de Barbentane située à quelques kilomètres sur la Durance, projet qui avait justifié la diminution progressive sur 6 ans de la production de ce site.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (analyses d'eau, relevé des piézomètres, extincteurs, bruits, poussières, appareils de levage) et de prévention - document de suivi de l'extraction justifiant de la profondeur atteinte et des distances par rapport aux berges et au périmètre autorisé (drague flottante équipée d'un échosondeur et de deux télémètres)

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 3 juillet 2012.

Aucun accident grave relevé en 2006, trois employés ont été légèrement blessés (pas d'arrêt de travail).

Les travailleurs isolés sont équipés de radio PTI.

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation tenue de manière correcte, et bien gérée.

L'exploitant a une très bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assortis, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 3 décembre 2007.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

directeur du secteur : Marc FERRIERE
 directeur technique : René NANCIONI
 chef de carrière : Christophe BERALDI
 resp. foncier /environnement : Cyril DANJOU

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
	Un écart avait été relevé lors de la dernière visite, il a été soldé.
	Les observations formulées en 2006 ont été prises en compte par l'exploitant.