

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : MARSEILLE 1	Date: 29/05/2007
Inspecteurs	: R. VERNIER - A. PINASSEAU		
Exploitant	: BRONZO		Code GIDIC : 064.1297
Site inspecté	: Aubagne		A ou D : A
Activité	: Carrière		Priorité : P 2
Objet de la visite	: Inspection programmée		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>Carrière Atelier</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Activité 2006 très soutenue (env. 1 Mt), prévision 2007 idem, sur la base de 1,2 Mt.</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,</i>)			
<p><u>Renouvellement et extension de l'autorisation d'exploiter</u> : modification du PLU de Roquefort La Bédoule en cours, avec prise en compte de l'extension souhaitée. Approbation attendue fin 2007. Le dossier est en cours de finalisation. Présentation prévue d'ici fin juin.</p> <p><u>Projet de centre de méthanisation de déchets</u> : pas de nouveaux éléments depuis l'étude de faisabilité réalisée par GIRUS, BE mandaté par la communauté d'agglomération. BRONZO a missionné ANTEA pour démontrer la faisabilité technique du traitement des déchets sur le site qu'il a proposé à la communauté d'agglomération, et son impossibilité sur la carrière.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

- Visite OEP : purge du front sur route d'accès au carreau à envisager
- Plan de prévention équipement de travail : à compléter pour le changement de taillant de la foreuse
- Plan de circulation : à compléter pour les interdictions d'accès aux banquettes
- Conformité véhicules sur piste : absence pour le dernier engin (chargeur CAT 988 H). Des difficultés pour l'obtenir du constructeur : à faire en interne
- Gestion déchets : OK pour les documents. Zone de stockage « ferraille » à nettoyer
- Rejets eaux : analyses réalisées. Dépassements MES car rejets liés à fortes pluies. Rédaction des prescriptions à revoir
- Apports inertes : pas d'apports de l'extérieur. Uniquement béton non conforme

- Documents consultés

- Rapport PREVENCEM
- Plan prévention Equipement Travail
- Plan circulation
- Résultats analyses rejets eaux
- Carnet entretien CAT 988 H
- Conformité VP

- Lieux visités

- extraction
- stockage ferrailles
- Atelier

- Autres remarques

RAS

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

Site globalement très bien tenu

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M MESLET Directeur
M. BEAULIEU Directeur Technique

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)
SO	