

FICHE D'ECART

Fiche n°

1/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : BEVALI

Site inspecté : Carrière la Grotte

Date de l'inspection : 06/02/2020

Constat de l'Inspecteur :

- Absence de Transmission des garanties financières relative à la phase 0 de l'APC 2019.177C (les garanties de l'APC de 2016 étant fait au 04/08/17)

Ecart aux dispositions de : l'article 1.5.3 de l'APC 2019.17C du 26/09/2019
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Gérant,

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Démarche en cours pour déconsignation/consignation avec :
DRFIP d'Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône
Pôle Gestion des Consignations - Secteur Administratif
3 rue de la Charité 69002 LYON

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☒ Non ☐
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

PM

L'Inspection le : 25/06/2020

☒ Fiche soldée le : 23/06/2020

FICHE D'ECART

Fiche n°

2/5

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : BEVALI

Site inspecté : Carrière la Coste

Date de l'inspection : 06/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Absence de transmission du suivi annuel d'exploitation
au 06/02/2020.

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article 9-3.3 de l'APC no 2017-17C du
26/09/2020

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Barant,

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs
délais d'application)

Volumes extraits en 2019 : Exploitation_2019.xlsx

Prevenem - intervention après confinement

Cabinet géomètre GEOS pour topo initiale - intervention après confinement

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

A fournir sous 1 mois PM

L'Inspection le : 25/06/2020

☐ Fiche soldée le :

FICHE D'ECART

Fiche n°

3/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : BEVALI

Site inspecté :

Carrière la Crotte

Date de l'inspection: 06/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Absence de référence de l'APC 2019-177C du 26/09/2019
sur le panneau d'affichage (sur le portail).

A compléter aussi en fonction de l'article 4 de l'Arrêté du 22/9/1999

Ecart aux dispositions de :

l'Arrêté du 22/9/1999, article n°4.

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Girant

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs
délais d'application)

Affichage au portail effectué



DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

PM

L'Inspection le : 25/06/2020

☒ Fiche soldée le : 17/06/2020

FICHE D'ECART

Fiche n°

4/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : BEVALI

Site inspecté : Camer la Grotte

Date de l'inspection: 06/02/2020

INSPECTION	Constat de l'Inspecteur : Absence de kit anti-pollution et d'intervention d'urgence sur la pelle mécanique et au niveau de l'éclatement de pierre
	Ecart aux dispositions de : Article 7-4-3 de l'APR 2019-177C du 26/09/2019 (indiquer le référentiel réglementaire opposable)
En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement Signature de l'Inspecteur	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection Représentant de l'exploitant Fonction et Signature Bévan
EXPLOITANT	Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application) 2 kits absorbants anti-pollution pour tous liquides commandés (Marque : e-retention)
	??

DREAL	Suites susceptibles d'être données	
	Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Commentaires : PM	
	L'Inspection le : 25/06/2020	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche soldée le : 17/06/2020	

FICHE D'ECART

Fiche n°

5/6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant :

BEVALI

Site inspecté :

Carrière la Croix

Date de l'inspection :

06/02/2020

INSPECTION	Constat de l'inspecteur : Absence d'extincteur portatif dans le seul engin de nté (pelle mécanique)
	Ecart aux dispositions de : l'article 7.5.1.2 de l'APC 2019-177 c du (indiquer le référentiel réglementaire opposable) 26/09/2019
En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement Signature de l'inspecteur	L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection Représentant de l'exploitant Fonction et Signature L.évart

EXPLOITANT	Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)
	Contacter (intervention après confinement) : G.S.I Services ZI Plaine du Caire 4 325 r des safranés 13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE 04 42 04 28 45

DREAL	Suites susceptibles d'être données	
	Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
	Commentaires : PM	
	L'inspection le : 25/06/2020	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche soldée le : 17/06/2020	

FICHE D'ECART

Fiche n°

616

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : DEVALI

Site inspecté : Carrière la Cote

Date de l'inspection: 06/02/2020

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

L'extincteur du local (bureau) n'a pas fait l'objet d'une vérification annuelle (dernière en date 2017).

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

l'article 7.6.3 de l'APC 2019 - 177C du 26/09/2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

L'exploitant

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Contacter (intervention après confinement) :

G.S.I Services

ZI Plaine du Caire

4 325 r des safranés

13830 ROQUEFORT LA BÉDOULE

04 42 04 28 45

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

PM

L'inspection le : 25/06/2020

☒ Fiche soldée le : 17/06/2020