

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon 4	Date: 14 mai 2007
Inspecteur	: Gilbert POULENARD		
Exploitant	: BRAJA VESIGNE		
Site inspecté	: Bollène	Code GIDIC	: 064. 1783
Activité	: carrière alluvionnaire	A ou D	: A
Objet de la visite	: visite approfondie	Priorité	: P 2

Présentation du site inspecté**Description succincte des installations inspectées**Itinéraire de la visite :

Depuis l'accès jusqu'à l'extrémité de la zone en cours d'exploitation, en traversant les zones remises en état, et en longeant la clôture qui entoure le site.

Zones inspectées :

Ancienne zone exploitée, zone en cours d'extraction et zones remises en état, ainsi que les divers locaux (bureau, toilette, vestiaires et espace dédié aux repas).

Contexte environnemental et socio-économique

La première exploitation de matériaux sur le site remonte à 1999.

L'exploitant a pris plusieurs dispositions vis à vis de l'environnement:

- les pistes sont arrosées régulièrement,
- il n'y a aucune installation sur le site, l'entrée et la sortie du site sont différenciées,
- la remise en état des zones exploitées tient compte de l'environnement du site et des engagements pris lors de l'instruction de la demande.

L'entreprise emploie 2 salariés sur le site uniquement lors des campagnes d'extraction (voir ci-après).

L'établissement est équipé de douches, WC, vestiaires, réfectoire (à noter qu'il n'y a pas de personnel féminin).

Il existe deux armoires à pharmacie complète situées au bureau et au réfectoire; les numéros de téléphone des services de secours et du médecin du travail sont affichés en évidence aux mêmes endroits.

Les horaires de fonctionnement vont de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, à raison de deux ou trois campagnes annuelles d'extraction de deux ou trois semaines chacune, extraction confiée à une entreprise extérieure.

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....)

L'exploitant étudie la possibilité d'une extension au sud à échéance de 2 ou 3 ans.

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Commentaires des fiches d'écart et de remarques établies à l'issue de la visite.

- Documents consultés

DSS - DP - consignes - derniers rapports des organismes de contrôle (analyses d'eau, relevé des piézomètres, extincteurs, bruits, poussières) et de prévention - document de suivi de l'extraction justifiant de la profondeur atteinte et des distances par rapport aux berges et au périmètre autorisé (levé topo par plongeur une fois par an)

- Autres remarques

Les garanties financières sont à jour et valides jusqu'au 30/03/2009 .

Il n'y a pas de travailleur isolé sur le site (disposition prévue dans le plan de prévention remis à l'entreprise extérieure qui assure l'extraction (SOTEREX) .

Aucun accident relevé en 2006.

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

Exploitation tenue de manière correcte et bien gérée
Bonne connaissance des dispositions réglementaires applicables.

Une lettre de remarques a été envoyée à l'exploitant, les écarts et observations formulés ont été pris en compte, assorties, pour certains d'un échéancier que j'ai validé.

Une lettre de conclusion de l'inspection en ce sens est proposée le 14/05/2007.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Paul BRAJA PDG de la société
Jacques Olivier LAMBERT directeur technique
Fabrice CEYSSON géomètre

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)
	Pas d'écart relevé lors de la dernière visite
	Les observations formulées en 2004 ont été prises en compte par l'exploitant