

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : ENDESA France- Bramefan 64-02175- P1 Site inspecté : TERRIL DE BRAMEFAN Date de l'inspection : 5 décembre 2007

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

M. SINILLO Marcel
Directeur de Centrale



Remarques de l'inspecteur :


1°) Analyse des causes.

Améliorer la présentation du mémorandum
par rapport aux prescriptions de l'arrêté.

Améliorer la traçabilité des dates des
prises d'échantillons.

Préciser la méthode d'échantillonnage pour la
prise d'échantillons

2°) Plan de surveillance et d'entretien (PSE 6.3)
Le plan ~~de~~ de 1999 doit être actualisé
par le nouveau capotant



Commentaires de l'exploitant (suggestions envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):