

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : MAT'ILD

Site inspecté : Gardanne

Date de l'inspection: 27/11/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

L'exploitant dépasse le seuil de traitement de déchet non dangereux fixé à 10 tonnes par jour de la rubrique 2791.

## Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

L181-14 du code de l'environnement

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

DIRECTEUR

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

En réponse à la fiche écart n°1, nous vous proposons de vous transmettre, sous 6 mois, un Porter à Connaissance permettant d'actualiser le dossier de demande d'autorisation initial, actualisation portant notamment sur :

- les aspects administratifs (mise à jour des rubriques, mises à jour des activités et des seuils, ...),
- l'étude de dangers,
- et des autres pièces composant le dossier de demande d'autorisation.

Par ailleurs, nous avons engagé un diagnostic de notre réseau de défense incendie afin de valider la pertinence du positionnement et la suffisance de nos équipements de défense incendie. Les conclusions de cette étude seront disponibles fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

## Commentaires :

L'engagement de l'exploitant est acceptable

L'inspection le : 19/03/2020

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : MAT'ILD

Site inspecté : Gardanne

Date de l'inspection: 27/11/2019

**Constat de l'Inspecteur :**

Des récipients unitaires de produits dangereux ne sont pas sur rétention. Il y a notamment un bidon de produit non identifiable avec les pictogrammes inflammables et dangereux pour l'environnement aquatique, posé sur le sol non étanche derrière les vestiaires du personnel. À côté du groupe électrogène, il y a un bidon de 20 litres contenant du gasoil non routier sans étiquetage, posé sur le sol non étanche. Dans le container maritime derrière le bâtiment de mise en balle, il y a des récipients unitaires de produit étiqueté inflammable sans rétention.

**Écart aux dispositions de :**

Article 7.6.3 de l'arrêté préfectoral 36-2005 A du 13 février 2007

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

**Signature de l'Inspecteur**

JIS

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

**Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature**

DIRECTEUR

**Commentaires et réponses de l'exploitant :** (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Suite à la visite d'inspection du 27/11/2019, les bidons ont été récupérés, étiquetés et repositionnés dans des bacs de rétention prévus à cet effet.

En parallèle, nous avons engagé une réorganisation de notre atelier, incluant la mise à niveau des zones de stockage des produits liquides dangereux et/ou polluants, ainsi qu'une mise à niveau de l'étiquetage de nos produits.

La réorganisation de notre atelier (ancien vestiaire) permettra rapidement d'accueillir le contenu du container maritime, permettant son évacuation courant du 1<sup>er</sup> trimestre 2020. Les bidons seront ainsi positionnés sur un bac de rétention étanche.

**Suites susceptibles d'être données**

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒**Commentaires :**

La réponse de l'exploitant est satisfaisante.

L'Inspection le : 19/03/2020

☐ **Fiche soldée le :**



## FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3

*Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection*

Exploitant : MAT'ILD

Site inspecté : Gardanne

Date de l'inspection: 27/11/2019

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

Le robinet d'incendie armé au-dessus de l'alvéole des métaux ferreux présente une fuite et n'est pas accessible.

## Écart aux dispositions de :

Article 7.7.2 de l'arrêté préfectoral 36-2005 A du 13 février 2007

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et Signature

Directeur

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Suite à la visite d'inspection du 27/11/2019, les travaux visant à dégager le RIA inaccessible ont été engagés. Par ailleurs, des devis ont été sollicités en vue de permettre sa réparation.

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

## Commentaires :

La réponse de l'exploitant est satisfaisante.

L'inspection le : 19/03/2020

☐ Fiche soldée le :