

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : FUYEAU

Date de l'inspection: 11 septembre 2019

Constat de l'Inspecteur :

TOUT LES BOX D'ENTREPOSAGE SONT CONSTITUES PAR DES MODULO-BLOCK INFÉRIEURS A 5 METRES DE HAUTEUR.
LES HAUTEURS DES STOCKAGES DES DECHETS ENTREPOSES DANS LES BOX NE SONT PAS 1 METRE EN DESSOUS DES MURS DE SEPARATION, AU CONTRAIRE LA PLUPART DES STOCKAGES SONT SUPÉRIEURS AUX MURS D'ENCEINTES DES BOXS .
DE PLUS, ON CONSTATE DES VOLUMES DE DECHETS DE BOIS ENTREPOSES EN DEHORS DES BOXS (ENVIRON X2 PAR RAPPORT AU VOLUME ADMISSIBLE DANS LES BOX).

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

Ecart aux dispositions de : Article 5 de l'AP encadrement du 04/10/2016

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Directeur de Secteur SDR

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

E
X
P
L
O
I
T
A
N
T

Reprise des stocks pour se mettre 1 m en dessous des modulo-blocks et dans l'emprise des box dans un délai de 3 semaines.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui

~~Non~~

Proposition de mise en demeure

~~Oui~~

Non

Proposition d'arrêté complémentaire

~~Oui~~

Non

Commentaires :

Ecart levé, non soldé sera vérifié lors d'une prochaine inspection le 16 avril 2020

L'Inspection le :

Fiche soldée le :

D
R
E
A
L

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : FUVEAU

Date de l'inspection: 11 septembre 2019

Constat de l'Inspecteur :

ON CONSTATE QUE L'EXPLOITANT NE REALISE PAS L'ACTIVITE DE COMPOSTAGE POUR LES DECHETS VERTS RECEPTIONNES SUR LE SITE. LES DECHETS VERTS RECEPTIONNES SONT UNIQUEMENT BROYES.

CETTE ACTIVITE RELEVE ACTUELLEMENT DES DISPOSITIONS DE LA RUBRIQUE 2794.

A LA DATE DE L'INSPECTION, AUCUN PORTE A CONNAISSANCE N'A ETE TRANSMIS AU PREFET POUR L'INFORMER DE CETTE MODIFICATION D'ACTIVITE.

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

Ecart aux dispositions de : Article 2 de l'AP encadrement du 04/10/2016
R 512-33 du code de l'environnement

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Directeur de Secteur BDR

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Dépôt d'un Porter à Connaissance en Préfecture sous 3 semaines sur l'activité de broyage de déchets verts.

E
X
P
L
O
I
T
A
N
T

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui

☒ Non

Proposition de mise en demeure

☒ Oui

Non

Proposition d'arrêté complémentaire

☒ Oui

Non

Commentaires :

Ecart levé, non soldé sera vérifié lors d'une prochaine inspection le 16 avril 2020

L'Inspection le :

Fiche soldée le :

D
R
E
A
L

FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : FUYEAU

Date de l'inspection: 11 septembre 2019

Constat de l'Inspecteur :

DEPASSEMENT DU PARAMETRE DCO SUR LE PRELEVEMENT DU 27/03/2019 EN SORTIE DEBOURBEUR DU BASSIN DES EAUX PLUVIALES, (RAPPORT EUROFINIS REFERENCE AR-19-IG-007930-01 DU 12/04/2019).

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

Ecart aux dispositions de : Article 3 de l'AP encadrement du 04/10/2016

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Directeur de Secteur BDE

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Augmentation de la fréquence du curage du séparateur à hydrocarbures sans délai et vérification de l'efficacité lors du prélèvement au 4ème trimestre.

E
X
P
L
O
I
T
A
N
T

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui

☒ Non

Proposition de mise en demeure

☒ Oui

☒ Non

Proposition d'arrêté complémentaire

☒ Oui

☒ Non

Commentaires :

Ecart levé, non soldé sera vérifié lors d'une prochaine inspection le 16 avril 2020

L'Inspection le :

Fiche soldée le :

D
R
E
A
L

FICHE D'ECART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : FUYEAU

Date de l'inspection: 11 septembre 2019

Constat de l'Inspecteur :

LES ANALYSES SUR LES LOTS DE BIOMASSE SORTANTS NE SONT PAS RÉALISÉES À MINIMA TOUT LES TRIMESTRES.

I
N
S
P
E
C
T
I
O
N

Ecart aux dispositions de : Article 2 de l'AP encadrement du 04/10/2016

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Directeur de Secteur BDR

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

E
X
P
L
O
I
T
A
N
T

Suite à la visite d'inspection, les dispositions ont été prises pour que les analyses sur les lots de biomasse (fraction ligneuse, plaquette forestière et bois SSD) soient bien réalisées chaque trimestre.

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui

☒ Non

Proposition de mise en demeure

☒ Oui

Non

Proposition d'arrêté complémentaire

☒ Oui

Non

Commentaires :

Ecart levé, non soldé sera vérifié lors d'une prochaine inspection
le 16 avril 2020

L'Inspection le :

Fiche soldée le :

D
R
E
A
L

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : VALSUD

Site inspecté : FUYEAU

Date de l'inspection: 11 septembre 2019

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

Directeur de Site R. D. R.

Remarques de l'Inspecteur :

1) Porter à connaissance du préfet de département la situation du site (hauteur des modulo blocks) plan d'implantation de l'ensemble du site en précisant le volume de stockage maximum dans chaque box (sachant que la hauteur de stockage maximum conformément à l'AP d'encadrement sera de 1 mètre en dessous du haut des murs de séparation ET aucun stockage ne doit être entreposé en dehors des boxes, contrairement à la situation rencontrée lors de l'inspection).

Préciser sous quel délai l'ensemble des déchets stockés en dehors des boxes vont être traités.

Pour rappel : les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

Indiquer une liste exhaustive des moyens mis en œuvre pour la surveillance liée au risque incendie et les moyens mis en œuvre de lutte contre incendie.

Préciser, et identifier sur le plan d'implantation les activités ICPE réalisée sur la plateforme (indiquer la rubrique et le niveau ou volume d'activité).

2) Reprendre le flocage sous la toiture du hangar de stockage. Indiquer le délai d'application.

3) Rendre fonctionnel les rétentions de stockage des fûts d'huiles ET étiqueter chaque contenant afin de pouvoir identifier les produits entreposés.

4) Mettre en place pour chaque stockage une signalétique ou affichage code déchet afin de pouvoir identifier et caractériser les différents stockages.

5) Mettre en place une clôture sur le périmètre du site.

6) Rendre fonctionnel le bassin des eaux pluviales (curage et nettoyage).

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

1) Porter à connaissance répondant aux éléments de la remarque n° 1 sous 3 mois.

Concernant les stocks en dehors des box, ils seront repris dans un délai de 3 semaines (cf. Remarque 1)

2) Reprise du flocage au cours du dernier trimestre 2019

3) Travaux réalisés à la suite de votre visite (cf. photos en annexe)

4) Mise en place de la signalétique des différents stocks dans un délai de 6 semaines.

5) La clôture sera complétée à l'Ouest et au Nord du site, hormis à l'extrémité Nord-Est, pour laisser un accès aux engins d'exploitation pour évacuer les stocks présents au Nord, dans un délai de 3 mois.

6) Le curage et le nettoyage seront réalisés dès que les conditions météorologiques seront favorables, si possible dans les prochaines semaines avant les épisodes pluvieux d'automne.

Valsud – Installation de Fuveau

Annexe à la remarque 3 suite à la visite d'inspection



Etiquetage des contenants et pompage de la rétention