



**PRÉFET  
DE SEINE-ET-MARNE**

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**Direction régionale et interdépartementale de  
l'environnement, de l'aménagement  
et des transports d'Île-de-France**

Unité départementale de Seine-et-Marne  
14 rue de l'Aluminium  
77547 SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE, le 27/02/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/02/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GENERIS**

45 route de Fontenay  
77220 Tournan-en-Brie

Références : E/23 - 0459  
Code AIOT : 0006511164

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/02/2023 dans l'établissement GENERIS implanté 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie. L'inspection a été annoncée le 27/01/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection est réalisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle de l'Inspection (PPC) des ICPE.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GENERIS
- 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
- Code AIOT : 0006511164
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société GENERIS (VEOLIA) est titulaire du contrat d'exploitation du centre de tri-transit des matériaux recyclables issus de la collecte sélective de Tournan-en-Brie dont le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie est propriétaire.

Les installations exploitées par GENERIS sont encadrées par l'arrêté préfectoral n° 06 DAIDD 1 IC 123 du 18 mai 2006 complété.

Les activités de tri des déchets ont été arrêtées le 30 septembre 2023. La seule activité exercée sur le site actuellement est le transfert des déchets issus de la collecte sélective vers le centre de tri situé à Saint-Thibault-des-Vignes.

Les déchets sont évacués quotidiennement, le stock des déchets sur site est très réduit.

Par ailleurs, le SIETOM a transmis en septembre 2022 à l'inspection des installations classées un porter-à-connaissance (PAC) relatif aux modifications des conditions de son centre de tri à Tournan-en-Brie. Ce PAC est en cours d'instruction.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
2	Prélèvements d'eau et protection des réseaux d'eau	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.2	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
3	Isolement du site	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.4.2	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
5	Contrôle des rejets	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.5.4.	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Accès à l'établissement	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 3.2	/	Sans objet
4	Traitement des effluents	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.5.2.1	/	Sans objet
6	Installations électriques	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 7.4	/	Sans objet
7	Moyens d'intervention	Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 7.9	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a constaté que les conditions d'exploitation du site par la société GENERIS sont globalement satisfaisantes.

Par ailleurs la visite d'inspection a soulevé les observations suivantes :

- la périodicité de la vérification des disconnecteurs n'a pas été respectée,
- la traçabilité des contrôles des vannes d'isolement du site n'est pas assurée,
- un dépassement des valeurs limites des matières en suspension et de la demande chimique en oxygène dans les rejets aqueux ont été observés. Ceci pourrait être en lien avec l'état du bassin de rétention des eaux pluviales qui nécessite un entretien suite à la prolifération des algues dans celui-ci.

L'inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne d'accorder à la société GENERIS un délai d'un mois pour transmettre les dispositions correctives qu'il envisage de lever les observations susmentionnées.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Accès à l'établissement

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 3.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b>  L'établissement est entièrement clôturé. La hauteur de la clôture est de 2 mètres.  Les accès au site doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle visuel permanent pendant les heures de réceptions des matériaux recyclables.  Les bâtiments et les accès au site sont fermés en dehors des heures de réception des matériaux recyclables. Le site est équipé d'un système de vidéosurveillance.  L'établissement est surveillé pendant les heures d'ouverture. Le personnel de surveillance est familiarisé avec les installations et les risques potentiels qu'elles présentent.  L'établissement est équipé d'un pont bascule et d'une imprimante agréés et contrôlés conformément à la réglementation métrologique en vigueur, permettant de connaître le tonnage des déchets admis et sortant du site.</p>
<p><b>Constats :</b>  La dernière vérification du pont bascule a été effectuée le 1<sup>er</sup> avril 2022. Le rapport de vérification indique la nécessité de remplacer le répéteur (système permettant aux chauffeurs de camion de visualiser le poids affiché). L'inspection des installations classées a pris note que cette observation ne remet pas en cause la conformité des pesées réalisées.  L'exploitant a transmis à l'inspection une attestation datée du 25 avril 2022 émise par l'organisme de contrôle et indiquant que le fonctionnement du pont bascule est conforme.  L'exploitation s'est engagé à remplacer le répéteur.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### N° 2 : Prélèvements d'eau et protection des réseaux d'eau

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b>  Des dispositifs de protection sont placés sur les réseaux d'eau intérieurs afin qu'ils ne puissent, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau public auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur de l'établissement. Ces dispositifs sont adaptés aux risques et placés en amont immédiat du danger potentiel conformément aux guides techniques relatifs à la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Ils font l'objet d'une maintenance au moins semestrielle.  L'exploitant établit un bilan annuel des utilisations d'eau à partir des relevés réguliers de ses consommations. Ce bilan fait apparaître éventuellement les économies d'eaux réalisables.</p>
<p><b>Constats :</b>  L'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées l'attestation de vérification des disconnecteurs réalisée le 2 mars 2021. Cette attestation indique une validité jusqu'au 4 décembre 2023.</p>



<p>Suite à un changement de prestataire, une nouvelle vérification le 9 septembre 2022 a eu lieu. Le rapport de ladite vérification n'a pas pu être transmis le jour de l'inspection. Celui-ci a été transmis par courrier électronique du 14 février 2023.</p> <p>L'inspection a rappelé à l'exploitant que la vérification des disconnecteurs doit être réalisée à une fréquence semestrielle. L'exploitant s'est engagé à respecter la fréquence imposée.</p> <p>Le bilan de consommation d'eau a été présenté à l'inspection. L'inspection a constaté une légère hausse de la consommation d'eau due à la mise en place sur site de l'aire de lavage de bennes exploitée par le SIETOM.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

### N° 3 : Isolement du site

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.4.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, autre
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Les réseaux de collecte de l'établissement sont équipés d'obturateurs de façon à maintenir toute pollution accidentelle sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consignes.</p>
<p><b>Constats :</b> L'exploitant a indiqué que l'ensemble des vannes d'isolement du site est contrôlé mensuellement en interne. Par ailleurs aucune traçabilité de ces contrôles n'est réalisée. L'exploitant s'est engagé à mettre en place une traçabilité des contrôles des vannes d'isolement.</p> <p>L'inspection a constaté que des consignes claires et bien détaillées concernant le fonctionnement de chaque vanne sont rédigées. L'exploitant a indiqué que l'ensemble des employés du site est formé à ces consignes.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

#### N° 4 : Traitement des effluents

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.5.2.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, autre
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le débourbeur-déshuileur est conçu, dimensionné, entretenu (vidange et curage 2 fois par an), exploité et surveillé de manière à respecter les seuils fixés par la convention de rejet établie avec la station d'épuration de Tournan-en-Brie et à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...)
<b>Constats :</b> Le dernier entretien du débourbeur-déshuileur a été réalisé le 15 septembre 2022. Le BSD électronique d'évacuation des déchets d'entretien a été transmis.  Suite à la mise en place de l'air de lavage du SIETOM un deuxième débourbeur-déshuileur a été mis en place. Les justificatifs d'entretien de celui-ci a été transmis à l'inspection le jour de la visite d'inspection.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### N° 5 : Contrôle des rejets

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 4.5.4.
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, autre
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les caractéristiques des rejets, telles que définies à l'article 4.5.4.2 du présent arrêté, font l'objet de prélèvements et d'analyses semestriels par un organisme agréé.
<b>Constats :</b> Les analyses des rejets ont été effectuées les 21 mars et 13 septembre 2022.  Les résultats des analyses du mois de mars montrent un dépassement de la valeur limite des matières en suspension et ceux de septembre montrent un dépassement de la valeur de la demande chimique en oxygène (DCO).  L'exploitant indique avoir procédé au curage du débourbeur-déshuileur suite à ces dépassements.  Par ailleurs, lors de la visite du site, l'inspection des installations classées a constaté que le bassin de rétention des eaux pluviales présente un développement important d'algues. Ceci peut expliquer les dépassements en MES et DCO observés dans les rejets.  Suite à la demande de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à réaliser le nettoyage de ce bassin. Les justificatifs de l'entretien de ce bassin seront transmis à l'inspection des installations classées.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

**N° 6 : Installations électriques**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 7.4
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, autre
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Un contrôle est effectué au minimum une fois par an par un organisme agréé qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport de contrôle. L'exploitant remédie à toute défectuosité relevée dans les délais les plus brefs. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prise.
<b>Constats :</b> L'inspection des installations classées a constaté que la périodicité du contrôle des installations électriques n'a pas été respectée.  Le rapport de vérification des installations électrique réalisée le 28 octobre 2022 indique que les installations sont conformes et ne soulève aucune observation.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 7 : Moyens d'intervention**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/05/2006, article 7.9
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, autre
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de cette alimentation en eau incendie. Les moyens de lutte contre l'incendie sont maintenus en bon état et font l'objet de contrôles périodiques par des organismes agréés, en application de la réglementation en vigueur.
<b>Constats :</b> La dernière vérification des moyens de lutte contre l'incendie a été réalisée le 24 octobre 2022. Une mise en conformité des extincteurs a été par la suite effectuée le 2 novembre 2022.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

