

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales
Cellule C3

Carcassonne, le 16 mai 2022

320 chemin de Maquens
ZI La Bouriette - CS 70069
11185 CARCASSONNE Cédex 9

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 4 mai 2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

ENGIE GREEN France

Pic de Brau
11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC

Références : UID11/66-C3-2022-258

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 4 mai 2022 dans l'établissement ENGIE GREEN France implanté Pic de Brau à ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC (11300). Cette partie " Contexte et constats " est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Par un SMS de l'exploitant du 30 avril 2022, puis contact avec l'exploitant le 2 mai 2022, l'inspection des installations classées a été informée d'un incident survenu sur l'éolienne E20 de ce parc.

L'information faite par l'exploitant mentionne une chute de pale de l'éolienne E20, le 30 avril 2022. Aucun blessé ou dommage autre que sur l'éolienne E20 n'est à déplorer.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ENGIE GREEN France
- Roquetaillade Pic de Brau 11300 ROQUETAILLADE-ET-CONILHAC
- Code AIOT dans GUN : 0006605582
- Régime : Autorisation

Installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (Parc éolien de 28 aérogénérateurs).

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Chute de pale sur aérogénérateur E20 – Respect de l'arrêté de mesures d'urgence du 4 mai 2022

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- "avec suites administratives" : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- "susceptible de suites administratives" : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- "sans suite administrative".

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Suspension d'activité	AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 2	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Mise en sécurité du parc	AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3	/	Sans objet
Balisage et interdiction d'accès	AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3	/	Sans objet
Gardiennage	AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La situation est maîtrisée et sécurisée. Un gardiennage 24 h/24 est en place jusqu'à enlèvement de la pale.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Suspension d'activité

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 2
Thème(s) : Risques accidentels, Suspension d'activité
Prescription contrôlée : [...] Dès notification du présent arrêté, l'ensemble du parc éolien (28 aérogénérateurs) est mis à l'arrêt. [...]
Constats : Lors de la visite, l'ensemble du parc était à l'arrêt.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Mise en sécurité du parc

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3
Thème(s) : Risques accidentels, Mesures conservatoires immédiates
Prescription contrôlée : [...] L'exploitant procède aux mesures suivantes : • Mise en sécurité de l'ensemble du parc éolien ; [...]
Constats : Lors de la visite, il a été constaté que les aérogénérateurs du parc (28) étaient à l'arrêt.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Balisage et interdiction d'accès

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3
Thème(s) : Risques accidentels, Mesures conservatoires immédiates
Prescription contrôlée : [...] L'exploitant procède aux mesures suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Balisage et interdiction d'accès à toute zone présentant un risque pour les tiers ; [...]
Constats : Un périmètre a été balisé autour de l'éolienne. L'exploitant a justifié du périmètre balisé (100 m).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Gardiennage

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 04/05/2022, article 3
Thème(s) : Risques accidentels, Mesures conservatoires immédiates
Prescription contrôlée : [...] L'exploitant procède aux mesures suivantes : <ul style="list-style-type: none">• Maintien d'un gardiennage sur site jusqu'à l'évacuation de la pale endommagée [...]
Constats : Lors de la visite, un gardiennage était en place 24h/24. Par ailleurs, l'exploitant a transmis le justificatif de l'emploi de la société de gardiennage jusqu'au 18 mai 2022.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet