

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
320 chemin de Maquens  
ZI la Bouriette – CS 70069  
CEDEX 09  
11807 CARCASSONNE

Carcassonne, le 17 juillet 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29 juin 2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ENGIE GREEN**

Bâtiment le Triade II - CS 20756  
215 rue Samuel Morse  
34967 Montpellier

Références : UID11/66-C3-2023-337  
Code AIOT : 0006605582

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29 juin 2023 dans l'établissement de la société ENGIE GREEN, implanté Roquetaillade Pic de Brau à Roquetaillade-et-Conilhac (11300). L'inspection a été annoncée le 26/06/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite avait pour objectif de vérifier que l'ensemble du parc éolien était à l'arrêt suite à la mort d'un Vautour fauve, conformément aux dispositions de l'arrêté de mesures d'urgence n° DREAL-UID11/66-C3-2023-060 du 22 juin 2023.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ENGIE GREEN (ex Compagnie du Vent)
- Roquetaillade Pic de Brau 11300 Roquetaillade-et-Conilhac
- Code AIOT : 0006605582
- Régime : Autorisation

Installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (Parc éolien de 28 aérogénérateurs).

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Suspension de l'activité de l'ensemble du parc éolien	AP de Mesures d'Urgence du 22/06/2023, article 2	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Toutes les éoliennes du parc étaient à l'arrêt.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Suspension de l'activité de l'ensemble du parc éolien

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures d'Urgence du 22/06/2023, article 2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Suspension d'activité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b>  Dès notification du présent arrêté, l'ensemble du parc éolien (28 aérogénérateurs) est mis à l'arrêt de jour via un bridage permanent du lever du soleil au coucher du soleil.</p> <p>[...]</p>
<p><b>Constats :</b> Lors de l'inspection, l'ensemble du parc éolien était à l'arrêt.</p> <p>Une vérification des logs des éoliennes E5, E7, E10, E12 et E14 sur les 20 éoliennes de la partie Roq2 a permis de confirmer que les éoliennes avaient bien un bridage de 5h30 à 22h les mettant à l'arrêt. Il est à noter que les 4 éoliennes de type G58 de la partie Roq2 sont à l'arrêt complet depuis mai 2022.</p> <p>Par ailleurs, les 8 éoliennes de la partie Roq1 sont à l'arrêt complet depuis le 20 juin 2023 suite à une perte de communication avec la supervision.</p> <p>Enfin, un courriel du maintenancier a confirmé que le bridage initial (20 et 21 juin) était de 8h à 20h mais que suite à un échange entre l'inspection et l'exploitant un nouveau bridage a été mis en place de 5h30 à 22h à partir du 22 juin 2023.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet