

Unité départementale du Haut-Rhin
2 place du Général De Gaulle – BP 1354
68100 Mulhouse

Mulhouse, le 22/02/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 10/02/2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Sté GMR

105 route de St Louis

68220 HEGENHEIM

68740 BLODELSHEIM

Références : 0224_2022_02_22_GMR_inspection

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/02/2022 dans la carrière GMR située au lieu dit " auf den ensisheimerweg" 68740 BLODELSHEIM. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a porté sur le respect de certaines échéances de remise en état de la carrière.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Carrière GMR
- Située au lieu dit " auf den ensisheimerweg" 68740 BLODELSHEIM
- Code AIOT dans GUN : 0006700224
- Régime : Autorisation

L'exploitation de la carrière de Blodelsheim est autorisée par arrêté préfectoral du 3 août 2004 modifié. L'exploitation à sec et en eau est autorisée jusqu'en 2033.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Echéance de remise en état (partielle)

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1)
Remise en état partielle	AP du 3 août 2004 modifié - article 30-1-1	/	Mise en demeure, respect de prescription

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Une partie de la remise en état de la carrière n'a pas été réalisée alors que les échéances sont dépassées.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Remise en état partielle

Référence réglementaire : AP du 3 août 2004 modifié article 30-1-1
Prescription contrôlée : Aménagements et plantations de la banquette, du talus et de la bande de 10 m de large en pieds du talus, sur la limite Ouest de la carrière Avant le 1er janvier 2019 Aménagement de la falaise à hirondelles de rivage sur la partie Ouest du front de talus à sec Nord Avant le 1er janvier 2019 Aménagements de la zone de hauts fonds/roselière de l'angle Nord-Ouest du plan d'eau Avant le 1er janvier 2022 Aménagements des zones de berge graveleuse de la berge Ouest du plan d'eau Avant le 1er janvier 2022
Constats : L'aménagement de la falaise à hirondelles de rivage sur la partie Ouest du front de talus à sec Nord a été réalisé. Les plantations n'ont pas été faites sur le talus situé coté ouest du plan d'eau alors que l'échéance était au 1er janvier 2019. Les aménagements de hauts fonds/roselière dans l'angle Nord-Ouest du plan d'eau et les aménagements des zones de berge graveleuse de la berge Ouest du plan d'eau n'ont pas été réalisés alors que l'échéance est dépassée (janvier 2022).
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription