



**PRÉFET
DU HAUT-RHIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité départementale du Haut-Rhin
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
2 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
CS 71354
68070 Mulhouse Cedex 01

Mulhouse, le 13/12/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 15/11/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

GMR (ex : SAUTER auf den ensisheimerweg)

105
route de St Louis
68220 Hégenheim

Références : 0006700224_GMR_Blod_VI suivi ech visite 260123
Code AIOT : 0006700224

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 15/11/2024 sur la carrière GMR (ex : SAUTER auf den ensisheimerweg) implantée lieu dit " auf den ensisheimerweg" ZERC2 68740 Blodelsheim. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le contrôle a été réalisé afin de vérifier la mise en œuvre d'actions correctives à la suite de la visite du 26 janvier 2023. En effet, la visite de suite de mise en demeure du 26 janvier 2023, avait permis de lever l'arrêté préfectoral portant mise en demeure du 8 mars 2022 (modifiée par l'arrêté du 25 mars 2022 relatif au délai modifié de 6 à 10 mois), actée par la lettre préfectorale du 14 mars 2023. Le 26 janvier 2023, il a été constaté la réalisation de la zone de haut-fond de la partie Nord-Ouest du plan d'eau et de l'ensemencement du talus Ouest conformément à l'arrêté de mise en demeure. Cependant, il avait été demandé à l'exploitant de justifier le type d'essences ensemencées sur le talus et du respect des dimensions de ce dernier.

Notons qu'entre la visite du 26 janvier 2023 et la visite du 15 novembre 2024 (objet de ce rapport), les prescriptions de l'article 30-1-1 de l'arrêté préfectoral, objet des aménagements susmentionnés, ont été modifiées (cf. Arrêté préfectoral complémentaire du 27 janvier 2023). Cette modification concerne des mesures de remises en état, liées à l'extension de la carrière sur sa partie Est. Elle ne modifie pas les mesures techniques liées à la zone de haut-fond (partie nord-ouest du plan d'eau) et

au talus (ouest). Cependant, l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 janvier 2023 modifie les délais de réalisation de ces aménagements, les portant au 1^{er} janvier 2023.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GMR (ex : SAUTER auf den ensisheimerweg)
- lieu dit " auf den ensisheimerweg" ZERC2 68740 Blodelsheim
- Code AIOT : 0006700224
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation de la carrière de Blodelsheim est autorisée par arrêté préfectoral du 3 août 2004 modifié. L'exploitation à sec et en eau est autorisée jusqu'en 2033.

Contexte de l'inspection :

- Suites aux demandes émises lors de l'inspection du 26 janvier 2023

Thèmes de l'inspection :

- Remise en état

Référence réglementaire :

- Arrêté préfectoral du 03 août 2004 autorisant la société SAUTER à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires à Blodelsheim modifié en dernier lieu par l'arrêté préfectoral complémentaire du 27 janvier 2023

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :

- ♦ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ♦ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Aménagement de la berge ouest	Arrêté Préfectoral du 03 août 2004 modifié, article 30-1-1	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il a été constaté que l'exploitant s'était mis en conformité sur les derniers points soulevés lors de l'inspection du 26 janvier 2023 (justification du type de plantations sur le talus Ouest et respect du profil du talus Ouest).

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Aménagement de la berge ouest

Référence réglementaire : AP du 03/08/2004, article 30-1-1 modifié	
Thème(s) : Risques chroniques, Aménagement_berge ouest	
Prescription contrôlée :	
(...)	(...)
berge Ouest	<ul style="list-style-type: none"> - banquette périphérique recouverte de terres de découverte, - talus de pente 1/1,5 recouvert de terres de découverte, - bande de terrains hors d'eau, d'environ 10 m de large, recouverte de terre de découverte, - plantation d'espèces locales (***) sur la banquette, le talus et la berge recouverte de terre, - chemin (5 m de large) à sec et au moins à la cote 204 mNGF. <p>Puis en bordure plan d'eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - partie Nord de la berge (angle Nord-Ouest du plan d'eau) : zone de hauts fonds (*) d'au moins 13 m de largeur à la cote 202,50 mNGF coté berge, 201,50 mNGF coté plan d'eau à 10 mètres et 201,20 mNGF côté plan d'eau à 13 mètres, (...)
(...)	(...)

(*) **Zones de hauts fonds** : zones d'au moins 13 m de largeur établies entre les cotes 202,50 m NGF coté berge, 201,50 m NGF coté plan d'eau à 10 mètres et 201,20 m NGF coté plan d'eau à 13 mètres.

(...)

(***) **Essences locales** : (Chêne sessile, Charme, Orme champêtre, Erable champêtre, Merisier, Alisier, Cornouiller sanguin, Prunellier, Camérisier à balai,...).

(...)

Constats :

Suite à la visite du 26 janvier 2023, il avait été demandé des éléments complémentaires liés au talus et à la zone de haut-fond réalisés (cf. partie contexte de ce rapport).

L'exploitant a transmis par courriel du 15 novembre 2024 le plan d'exploitation du 15 mars 2023 et la coupe du talus ouest (profil A-A') associée.

Le profil respecte les dimensions prescrites du talus (**cf. plans en annexe**). Les pentes sont inférieures à 1/1,5 (33°) et la bande de terrain en pied de talus (côté) du plan d'eau fait plus de 15 m (bande de terrain de 10 m de large et 5 m pour le chemin).

Il a été constaté la présence d'ensemencements sur le talus. L'exploitant a par ailleurs, remis la liste des espèces semencées (25 espèces) dont :

- Tilleul à petites feuilles (*Tilia cordata*),
- Charme commun (*Carpinus betulus*),
- Poirier commun (*Pyrus communis*),
- Merisier (*Prunus avium*),
- Alisier (*Sorbus torminalis*),
- Prunellier (*Prunus avium*),
- Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea*),
- Erable sycomore (*Acer Pseudoplatanus*),
- Chêne pédonculé (*Quercus robur*),
- [...]

Ces espèces correspondent à celles prévues.

Type de suites proposées : Sans suite