



Unité départementale du Bas-Rhin  
14 rue du bataillon de marche n°24  
BP 10001  
67070 Strasbourg

Strasbourg, le 04/07/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 04/07/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**ARLANXEO Emulsion Rubber France SAS**

BP 7  
67610 La Wantzenau

Références : 526/MS  
Code AIOT : 0006700526

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/07/2024 dans l'établissement ARLANXEO Emulsion Rubber France SAS implanté ZI Rue du Ried 67610 La Wantzenau. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Accident

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ARLANXEO Emulsion Rubber France SAS
- ZI Rue du Ried 67610 La Wantzenau
- Code AIOT : 0006700526
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Oui

La société ARLANXEO exploite des installations de fabrication de caoutchoucs synthétiques soumises à autorisation (SEVESO IED), réglementées par l'arrêté préfectoral codificatif du 16 mars 2022.

**Contexte de l'inspection :**

- Accident

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque surpression/projection

**2) Constats****2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	visite post accident	Arrêté Préfectoral du 16/03/2022, article 1er	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Des inspections et réparations sont nécessaires avant toute remise en service des réservoirs eau-acrylonitrile subsistants. Un arrêté préfectoral en ce sens a été soumis au préfet.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : visite post accident

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 16/03/2022, article 1er
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, post accident
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sans. Visite à chaud, post accident.
<b>Constats :</b>  Le 4 juillet 2024, une surpression survenue lors du nettoyage du réservoir « eau -acrylonitrile D1450 C » (140 m <sup>3</sup> ), a entraîné la satellisation du couvercle métallique de ce réservoir, de plusieurs mètres de diamètre. Ce couvercle a été projeté hors des limites clôturées de l'établissement dans une zone naturelle, heureusement peu fréquentée.  Il a été constaté sur place que l'évènement a eu des conséquences visibles sur l'un au moins des réservoirs voisins, dont un piquage d'extraction d'azote en toiture était déformé. Les chemins de câbles et leurs structures porteuses ont été endommagés de même que des conduites.  Il n'y a pas de blessés graves. Un membre du personnel de l'entreprise extérieure qui intervenait pour le nettoyage à haute pression du bac a néanmoins été transporté à l'hôpital (acouphènes persistants).  L'opération en cours et durant laquelle l'évènement s'est produit visait à enlever de l'intérieur du bac des dépôts de monomère polymérisé, par jet d'eau haute pression. Le bac ne contenait plus d'eau depuis plusieurs mois. Il n'est pas clair à ce stade s'il était ou non mis à l'atmosphère. Une première phase de ce nettoyage a eu lieu l'an dernier, rapporte l'exploitant.  L'inspection a visualisé le couvercle projeté et s'est rendue au bac accidenté dont elle a pu voir l'intérieur.  Un rapport d'accident est attendu sous quinzaine.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite