

Unité départementale du Haut-Rhin  
2 place du général de Gaulle  
68100 MULHOUSE

MULHOUSE, le 04/07/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/03/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ESSITY (ex TISSUE FRANCE)**

USINE DE KUNHEIM  
11 route industrielle  
68320 Kunheim

Références : 0006700642\_2023\_03\_31\_ESSITY\_PPC eau  
Code AIOT : 0006700642

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/03/2023 dans l'établissement ESSITY (ex TISSUE FRANCE) implanté USINE DE KUNHEIM 11 route industrielle 68320 Kunheim. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ESSITY (ex TISSUE FRANCE)
- USINE DE KUNHEIM 11 route industrielle 68320 Kunheim
- Code AIOT : 0006700642
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Essity fabrique des produits d'hygiène à partir de fibres neuves (mouchoirs, lingettes, papier toilette,...)

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Eau

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Plan des réseaux	Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.5	/	Lettre de suite préfectorale	6 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Dispositif de mesure totalisateur	Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.3	/	Sans objet
3	Résultats des mesures	Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 10.1	/	Sans objet
4	Puits de forage	Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 4.1.	/	Sans objet
5	Transmission des données	Arrêté Préfectoral du 12/11/2019, article 71.2	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de relever une non conformité : le plan des réseaux d'eau est incomplet.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Plan des réseaux**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.5
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] Le plan, tenu à jour, des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchements, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques et ouvrages de traitement. Il est tenu à la disposition des installations classées [...]
<b>Constats :</b> Un plan des réseau a été présenté lors de la visite. Par mail du 16 mai 2023, l'exploitant a transmis deux fichiers vus lors de la visite : le plan des réseaux d'eau usées et le plan des réseaux d'eaux pluviales. Ces plans ne répondent que partiellement à la prescription contrôlée ci dessus. Il manque par exemple la partie liée à l'alimentation en eau. La prescription est non conforme.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale
<b>Proposition de délais :</b> 6 mois

## N° 2 : Dispositif de mesure totalisateur

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/J [...]
<b>Constats :</b> Il existe 2 arrivées d'eau au niveau de la chaufferie qui sont munies chacune d'un dispositif de mesure totalisateur. Ces dispositifs sont relevés tous les jours dans un tableau dédié qui a été présenté à l'inspection.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 3 : Résultats des mesures

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 10.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 s'appliquent.[...]  Article 58 -IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 : " Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.[...]"
<b>Constats :</b> L'exploitant a présenté un tableau synthétique intitulé "données rejets STEP" retraçant les résultats des paramètres analysés. Une colonne est réservée aux constats de dépassements et une autre aux mesures correctives.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 4 : Puits de forage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 4.1.
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Risque de pollution eau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans [...] l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle[...] des eaux [...].
<b>Constats :</b> La contrôle de cette prescription consistait uniquement à vérifier les puits de pompage incendie. Par sondage, 2 puits n°4 et 10 ont été vus lors de l'inspection. Ils disposent d'une sortie de type "col de cygne" avec bouchon obturateur sur laquelle les sapeurs pompiers peuvent brancher leurs tuyaux. Ces puits d'aspirations sont également munis de barrières de protection.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 5 : Transmission des données

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 12/11/2019, article 7.1.2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Transmission des données
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> [...] Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance [...] des émissions [...] sauf impossibilité technique, sont transmis par l'exploitant par le biais du site internet appelé GIDAF (gestion informatisée des données d'auto surveillance fréquentes).
<b>Constats :</b> Une édition des données réalisées le 24/03/2023 indiquait que les données d'autosurveillance n'étaient pas renseignées depuis septembre 2022. A la date de rédaction du présent rapport, une nouvelle édition a permis de constater que l'exploitant renseigne à nouveau l'application.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet