

Unité départementale du Bas-Rhin  
14 rue du Bataillon de marche n°24  
BP 10001  
67050 Strasbourg Cedex

Strasbourg, le 18/11/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 06/11/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **COMPTOIR AGRICOLE Vendenheim**

32 ROUTE DE STRASBOURG  
67490 Altenheim

Code AIOT : 0006701193

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/11/2025 dans l'établissement COMPTOIR AGRICOLE Vendenheim, implanté 32 route de Strasbourg 67550 Vendenheim. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite est réalisée dans le cadre d'une action collective ciblée sur le niveau d'empoussièrement dans les silos.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- COMPTOIR AGRICOLE Vendenheim
- 32 route de Strasbourg 67550 Vendenheim
- Code AIOT : 0006701193
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le silo de Vendenheim est un silo-combles (cellules ouvertes sous la toiture), de 16 000 m<sup>3</sup> de capacité, implanté entre la voie ferrée Strasbourg - Paris à l'ouest et la route D263G à l'est. Ce silo a été autorisé en régularisation le 24 juillet 1985 et a fait l'objet, le 08 janvier 2014, de prescriptions complémentaires prises suite à la production d'une étude de dangers du 16 août 2006.

Il fait partie d'un établissement comportant aussi un hall de stockage et de conditionnement de pommes de terres, ainsi qu'un entrepôt de stockage de produits agropharmaceutiques et d'engrais (dépôts non classés). L'établissement est bordé à l'est, au sud et au nord par une importante zone commerciale. A l'ouest, de l'autre côté de la voie ferrée se trouvent des champs. La couverture, légère, est en amiante-ciment.

Seul le silo a été visité en référence à certaines prescriptions de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant, la proposition de suites de l'inspection des installations classées au préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer au préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis, éventuellement, une modification de la rédaction de la prescription, par voie d'arrêté préfectoral, pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Nettoyage	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de constater que le niveau d'empoussièrement du silo n'est pas excessif.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Nettoyage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13
<b>Thèmes :</b> Risques accidentels, Prévention des risques d'explosion
<b>Prescription contrôlée :</b>  Tous les silos, ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel, sont régulièrement débarrassés des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage doivent être indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. (...)
<b>Constats :</b>  Lors de la visite, l'inspection a constaté que le silo est presque plein. Seule une cellule est en cours de remplissage. L'exploitant a indiqué que la campagne était sur le point de s'achever, d'ici une dizaine de jours. L'inspection s'est rendue dans la tour de manutention et en partie haute du silo. Dans la tour de manutention, l'inspection a constaté la présence d'une fine pellicule de poussières dont l'épaisseur n'atteint pas le millimètre. En partie haute du silo, l'inspection a également constaté la présence d'une couche de poussières un peu plus importante que dans la tour de manutention. Toutefois, le fait que les marquages au sol soient encore partiellement visibles permet d'établir que le niveau d'empoussièrement reste acceptable. En effet, les consignes de nettoyage établies par l'exploitant et présentées à l'inspection, prévoient une obligation de nettoyage lorsque ces marques ne sont plus visibles. Le registre de nettoyage a été présenté à l'inspection. Celui-ci montre que les derniers nettoyages ont été réalisés en avril et en mai 2025, l'un par une entreprise spécialisée (cordistes) et l'autre par l'exploitant.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suites