

Unité départementale du Bas-Rhin  
Equipe Nord  
14 rue du Bataillon de Marche n° 24  
67050 STRASBOURG Cedex

Strasbourg, le 22 juillet 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 14/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



**SUEZ RR IWS Chemical France ex SITA**

ZI - 16 rue du Ried  
67850 HERRLISHEIM

Références : 0006701924/AD/CE/A

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/06/2022 dans l'établissement SUEZ RR IWS Chemical France ex SITA implanté ZI - 16 rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM. Cette partie «Contexte et constats» est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été contacté par un pompier suite à un déplacement dans la zone industrielle du RIED à Herrlisheim pour une plainte relative à l'odeur. Les premières vérifications d'usage ont été faites sur place par les pompiers qui ont permis d'écarter la présence d'un nuage explosif.

L'inspection a appelé les plaignants à 11h30, l'odeur s'était dissipée à l'extérieur et subsistait dans les locaux. L'inspection s'est rendue sur place à partir de 13h45 pour une enquête de voisinage et une inspection inopinée chez les exploitants Lavalsace et Suez (chez qui les pompiers se sont rendus plus tôt dans la matinée). Le vent était changeant tantôt nord/nord-est, tantôt, nord/nord ouest, l'odeur n'était plus présente dans l'air. Il subsistait une odeur très légère dans les bâtiments.

D'après les témoignages, les premières odeurs ont été senties dans la zone à partir de 7h15, les personnes qui travaillent à 8h n'ont pas senti l'odeur qui est de nouveau réapparue à partir de 9h30 jusqu'à 11h20/11h30. L'odeur est caractérisée de la façon suivante : qui pique, qui prend à la gorge, chimique. Le vent venait du nord, nord-est. Les témoignages indiquent des odeurs fortes récurrentes toutes les 4 à 6 semaines et dans une moindre mesure une fois par semaine. D'après un client d'une entreprise de la zone, l'odeur s'est sentie jusque dans le centre ville de Herrlisheim. Le chef de centre de l'entreprise Rhône Gaz a senti l'odeur en question, chez Corteva et Lavalsace aucune odeur a été ressentie.

Les pompiers ont indiqué avoir eu un signalement de l'odeur à Gambshheim.

L'inspection a contacté ATMO, les stations de mesures de l'air sont trop éloignées du point source pour pouvoir produire une analyse de l'évènement. Atmo a été contacté par un habitant sur le secteur de Herrlisheim-Drusenheim qui indique avoir ressenti de très fortes odeurs de colles sur le secteur.

Atmo avait déjà contacté l'inspection le 26/11/2021. L'inspection avait pris contact par courriel avec les industriels du secteur afin de savoir si un accident industriel avait eu lieu sur leur site, tous avaient répondu par la négative.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SUEZ RR IWS Chemical France ex SITA
- ZI - 16 rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM
- Code AIOT dans GUN : 0006701924
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Suez RR IWS Chemicals France est une plateforme de tri/transit/regroupement/traitement de déchets dangereux classée au seuil de l'autorisation. Le site est également soumis à la directive IED.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- odeur

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à la préfète ; il peut s'agir par exemple d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- «avec suites administratives» : les non-conformités relevées conduisent à proposer à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- «susceptible de suites administratives» : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à la préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- «sans suite administrative».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Odeur	Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 11	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas permis de déterminer l'origine de la nuisance olfactive.

## 2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Odeur

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 11
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, odeur
<b>Prescription contrôlée :</b> Les odeurs doivent être captées à la sources et canalisées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs difficiles à confiner, elles doivent être implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
<b>Constats :</b> Les employés sont arrivés à 8h sur site, ils n'ont pas identifié d'odeur particulière. C'est à partir de 9h30 et jusqu'à 11h30 que les employés qui travaillent dans les bureaux ont senti une odeur qui "prenait la tête" et qui "piquait le nez". L'employé travaillant au niveau du hall vrac n'a senti l'odeur qu'à partir de 10h30 où il s'est rapproché du bâtiment d'accueil pour prendre sa pause.  L'inspection a regardé les Bordereaux de Suivi des Déchets traités dans la matinée par l'activité vrac, il s'agissait de boues ou de liquides inflammables type fioul.  Le traitement des déchets vracs consiste à les regrouper dans 3 cuves. Les cuves ont des évents qui sont reliés en toiture.  L'inspection n'a pas permis de déterminer que l'origine de la nuisance olfactive proviendrait de Suez.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

