

Service prévention des risques anthropiques  
14 Rue du Bataillon de Marche 24  
67200 STRASBOURG

Strasbourg, le 24 octobre 2023

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/10/2023

### **Partie nominative**

**PCUK Wintzenheim**

STROHSAK  
68920 Wintzenheim

Affaire suivie par : HEINTZ Jeremie  
Téléphone : 03 88 13 06 25  
Courriel : jeremie.heintz@developpement-durable.gouv.fr  
Références : 0006702126 JH/AR

L'inspection des installations classées a réalisé une visite d'inspection le 12/10/2023 de l'établissement PCUK Wintzenheim implanté Lieu dit STROHSAK section 27 parcelles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117 - 68124 Wintzenheim. Le présent rapport rend compte de cette visite. Cette partie contient des informations nominatives qui ne seront pas publiées sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). Toute demande écrite de consultation ou transmission fera l'objet d'un examen selon les règles en vigueur.

#### **Participant(es) à l'inspection, représentant l'inspection des installations classées :**

- HEINTZ Jeremie, Service prévention des risques anthropiques, Pôle risques chroniques, inspecteur de l'environnement
- KHEDJOUT Mohamed, Service prévention des risques anthropiques, Pôle risques chroniques, inspecteur de l'environnement

#### **Participant(es) à l'inspection, hors inspection des installations classées :**

- Néant

Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
L'inspecteur de l'environnement HEINTZ Jeremie	le Chef de l'Unité Départementale du Haut-Rhin : Caroline TEYSSIER	Par délégation Le chef du pôle Risques Industriels Santé Environnement : Mohamed KHEDJOUT

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

### **Propositions à l'issue de la visite**

A l'issue de la visite d'inspection du 12/10/2023 de l'établissement PCUK Wintzenheim implanté Lieu dit STROHSAK section 27 parcelles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117 - 68124 Wintzenheim, les constats établis et explicités dans la partie « Contexte et constats » du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Monsieur le Préfet les propositions suivantes.

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.

Service prévention des risques anthropiques  
14 Rue du Bataillon de Marche 24  
67200 STRASBOURG

Strasbourg, le 24 octobre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/10/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**PCUK Wintzenheim**

STROHSAK  
68920 Wintzenheim

Références : 0006702126 JH/AR

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/10/2023 dans l'établissement PCUK Wintzenheim implanté Lieu dit STROHSAK section 27 parcelles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117 - 68124 Wintzenheim. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PCUK Wintzenheim
- Lieu dit STROHSAK section 27 parcelles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117 68124 Wintzenheim
- Code AIOT : 0006702126
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La visite d'inspection en objet a porté sur le site PCUK à WINTZENHEIM. Entre 1965 et 1970, la presque totalité des résidus de production de lindane de l'usine PCUK (produits chimiques Ugine Kuhlmann), installée à Huningue, a été déchargée en vrac ou en fûts dans plusieurs gravières transformées en décharges dont une située sur la commune de Wintzenheim. Le dépôt a été recouvert d'un confinement pour éviter la remobilisation du lindane dans les eaux souterraines. Depuis le 23 décembre 1996, la société PCUK a été mise en liquidation (impécunieuse) et le suivi de ces sites, dits orphelins, a été pris en charge par l'État, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par l'Agence de la Transition Écologique (ADEME) qui a été mandatée :

- par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 pour la surveillance des eaux souterraines, l'entretien du confinement, et la mise en place d'un dispositif de régulation des accès avec signalétique pour quatre ans ;
- par l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2021 pour la pose des blocs anti intrusion encerclant le confinement.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Cessation d'activité

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension.

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	intervention ADEME Entretien du confinement	Arrêté Préfectoral du 11/12/2018, article 2	/	Sans objet
2	intervention ADEME interdiction d'accès	Arrêté Préfectoral du 15/09/2021, article 1	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de constater que le confinement est entretenu, que le dispositif de régulation d'accès a été remis en état.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : intervention ADEME - Entretien du confinement

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/12/2018, article 2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien du confinement
<b>Prescription contrôlée :</b> L'ADEME est chargée de l'exécution des travaux de maintenance du confinement de déchets de production de lindane sur la commune de Wintzenheim, soit : <ul style="list-style-type: none"><li>- effectuer une vidange annuelle du bassin de rétention des crues ainsi que le contrôle des ouvrages (dessableur, vanne guillotine...) ;</li><li>- réaliser le fauchage semestriel du site en cas de carence de propriétaire ;</li><li>- mettre en place un dispositif de régulation des accès avec signalétique.</li></ul>
<b>Constats :</b> Le site a été fauché. Les 4 panneaux de signalisation qui étaient présents au 4 coins du confinement ont été arrachés.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### N° 2 : intervention ADEME - interdiction d'accès

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/09/2021, article 1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, interdiction d'accès
<b>Prescription contrôlée :</b> L'ADEME est chargée d'exécuter ou de faire exécuter, à ses frais, une mission de maîtrise d'oeuvre sur le dépôt de déchets de production de lindane, situé sur le territoire de la commune de Wintzenheim, au lieu-dit Strohsak, section 27, parcelles 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 et 117. ... L'ADEME devra également : Poser des blocs anti intrusion encerclant le confinement ; Planter des piézajrs à proximité des habitations les plus proches du site et réaliser à minima deux campagnes de prélèvements des gaz du sol.
<b>Constats :</b> Le dispositif de régulation des accès est en place.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet